

SC V.A.TECH SERV SRL
BUCURESTI – ROMANIA, SECTOR 2, str. ALEEA BISTRICIOARA, nr 8
Telefon (40 -21) 2402643, fax: 0314090709, Mobil 0733678884
visanvarlaam@yahoo.com

V.A.
TECH

EXPERTIZA TEHNICA CLADIRE CENTRALA TERMICA PENTRU CONSOLIDARE SI AMENAJARE STR NEGRU VODA NR 185 ORAS CIMPULUNG, JUD ARGES



EXPERTIZA TEHNICA

NUMAR 162 / REVIZIA 00

Executant de specialitate:
Elaborat,
Ing. GHEORGHE VISAN
Expert atestat M.D.R.L.

V.A. TECH SERV S.R.L
Data
06.06.2017



H. file

FOAIE DE CAPĂT

DATE DE RECUNOAȘTERE:

OBIECTIV: EXPERTIZĂ TEHNICĂ CLADIRE CENTRALA TERMICA
STR NEGRU VODA NR 187 CIMPULUNG

TEMA: EVALUAREA CLADIRII DIN PUNCT DE VEDERE AL
REZISTENȚEI AL STABILITATII STRUCTURII PENTRU
CONSOLIDARE SI TRANSFORMATE IN SALA DE FORTA

AMPLASAMENT: STR NEGRU VODA NR 185, ORAS CIMPULUNG, JUD
ARGES

BENEFICIAR: LICEUL NATIONAL CU PROGRAM DE ATLETISM

FAZA: ET. – IUNIE 2017

EXPERT TEHNIC: ing. GHEORGHE VIȘAN



CONTINUTUL EXPERTIZEI TEHNICE

CAPITOL	PAG
I. BAZA LEGALA A INTOCMIRII EXPERTIZEI TEHNICE	4
II. SCOPUL EXPERTIZEI	4
III. INCADRAREA CLĂDIRII ÎN CLASE ȘI CATEGORII	5
IV DOCUMENTATIA FOLOSITA PENTRU INTOCMIREA EXPERTIZEI	5
V. SCURT ISTORIC AL CONSTRUCȚIEI	6
VI. DESCRIEREA SISTEMULUI CONSTRUCTIV	6
VII. DESCRIEREA STARII TEHNICE SI CALITATIVA	7
VIII. CARACTERISTICILE MATERIALELOR CE ALCATUIESC CONSTRUCTIA	7
IX. METODOLOGIA DE EVALUARE FOLOSITĂ LA ELABORAREA EXPERTIZEI CONFORM NORMATIVULUI P100. STABILIREA INDICATORILOR R ₁ , R ₂ , R ₃ .	8
X. COCLUZII PRIVITOARE LA REZULTATELE APLICARII METODEI DE EVALUARE	15
XI. SOLUȚIA IN URMA EXPERTIZEI	16
XII. CONCLUZII SI RECOMANDARI	17



I. BAZA LEGALA A INTOCMIRII EXPERTIZEI TEHNICE

Expertiza de față este întocmită în baza următoarelor prevederi legale:

a) Legea privind calitatea în construcții (nr.10/1995) art.18, prevede:

"Intervențiile la construcții existente care se referă la lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desființare parțială precum și la lucrările de reparații se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul initial al clădirii sau pe baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat"

b) Ordonanța Guvernului României nr.67/28 august 1997, pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.20/1994 privind punerea în siguranță a fondului construit existent, prevede la art.2:

„...proprietarii construcțiilor, persoane fizice sau juridice, precum și persoanele juridice care au în administrare construcții vor acționa pentru:

- expertizarea tehnică a construcțiilor de către experți tehnici atestați, în conformitate cu reglementările tehnice;
- aprobarea deciziei de intervenție;
- continuarea lucrărilor în funcție de concluziile fundamentale din raportul de expertiză tehnică".

Expertiza are în vedere actuala legislație tehnică în vigoare, și anume:

- P100-1/2013 - Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri;
- P100-3/2008 - Codul de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente;
- P100-1/2006 –Codul de proiectare seismică - Prevederi de proiectare pentru clădiri;
- CR 0-2005 - Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcții;
- NP 112-04 – Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă;
- CR 6 – 2006 – Cod de proiectare pentru structuri din zidărie;
- NP 007-1997 – normativ pentru proiectarea structurilor în cadre din beton armat;
- NE 012/2-2010 – Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton și beton armat
- alte normative și standarde privind calculul construcțiilor.

II. SCOPUL EXPERTIZEI

Expertiză tehnică analizează elementele de construcție, din componenta clădirii, din punct de vedere al rezistenței și stabilității structurale pentru a stabili starea clădirii și posibilitatea de amenajare în vederea folosirii ca sala de forță.

Scopul expertizei este acela de evaluare calitativă și cantitativă a elementelor clădirilor și cu modificările solicitate să rezulte o clădire corespunzătoare pentru sala de forță.

Din cele prezentate, rezultă că, atât din punct de vedere al legislației tehnice în domeniul construcțiilor, cât și al situației existente în teren, se impune efectuarea expertizării elementelor de rezistență din clădiri.



Analiza stării actuale a clădirilor, precum și adoptarea unor eventuale măsuri de intervenție trebuie întreprinse prin prisma cerințelor și prescripțiilor actuale dar și de asigurarea funcționării principale a clădirii ca sala de fortă.

III INCADRAREA CLĂDIRII IN CLASE ȘI CATEGORII

a) Conform normativului de protecție seismică P100-1/2006

- Construcția cu regim de înălțime P și funcțiunea de locuință, se încadrează în „clasa a III-a de importanță”, respectiv - Sistemul structural este alcătuit din structura din pereți din zidărie și placi din beton armat;

- Întrucât construcția este amplasată în localitatea Cimpulung, rezultă valoarea accelerării terenului pentru proiectare conform zonării teritoriului României (Tabel 3.1 din P100-1/2006): $a_g = 0,24xg$ ($g=9,81m/s^2$) și perioada de colț: $T_c = 0,7$ sec. caracteristice mișcărilor seismice care se manifestă la suprafața liberă a terenului.

b) Conform H.G.R. 766/1997, Anexa 3,

Fiind o clădire cu destinația de sala sport (conform punctajului acordat) se încadrează în categoria „C” de importanță.

IV. DOCUMENTATIA FOLOSITA PENTRU INTOCMIREA EXPERTIZEI

Pentru realizarea prezentei expertize tehnice, de evaluarea rezistenței și stabilității clădirii pentru amenajare ca sala de fort au stat la baza următoarele documente, puse la dispoziție de beneficiar SC ARXTUDIOU SRL:

1. Documente legale necesare începerii expertizei:
 - comanda expertizare;
2. Documente de execuție; planșe execuție și planșe as build
 - plan de situație ; anexa 1
 - beneficiul a prezentat relevetele clădirii; anexa 2
 - beneficiul nu a putut prezenta carteza tehnică a clădirii intrucât nu posedă aceasta documentație.
 - s-au făcut măsurători la fata locului pe relevete prezentate de beneficiar și s-a constatat concordanța cu clădirea existentă.
 - beneficiul a prezentat tema de modificare clădire; anexa 3
3. Studiu geotehnic :
 - s-a prezentat studiul geotehnic; anexa 3'.
 - din constatări la amplasament nu se observă modificări ale solului pe parcursul utilizării sau influente în rezistență și stabilitatea clădirii.
4. Constatări amplasament:
 - suprafața teren incinta liceu este de aprox 23000 mp
 - clădirea principală P
 - suprafața construită 115.75 mp
 - suprafața desfasurată 115.75 mp
5. Constatări în teren
 - S-a constat că pe amplasament se află un corp de clădire cu parter care are o formă dreptunghiulară de 9.45X12.25 m.
 - S-a constat că forma și dimensiunile din amplasament ale clădirii corespund cu relevul.



- Cladirea este alipita la calcan cu o alta cladire de aceiasi inaltime in partea dreapta pe o lugime de aprox 3 m
- vecinătățile construcției sunt: la Nord cladirea este alipita la calcan cu o cladire parter pe aprox 3m si o alta cladire care se afla la aprox 24m distanta , la Est se afla la 6.00m o constructie cu 5 etaje care face parte din cladirea liceului, la Sud se afla curtea proprietate iar la Vest se afla un sopron cu structura din beton si strada Eremia Grigorescu; anexa 4
- s-au facaut constari ale starii constructiei alipite la calcan in data de 06.05.2017 in prezența proprietarului cladirea fiind tot a liceului si nu s-au constatat degradari.

6. Constatări materiale

- Nu sunt documente despre calitatea materialelor consemnante in cartea tehnica a cladirii.
- S-au facut testari pentru determinarea clasei betonului din structura cladirii si evaluate caracteristicile boltarilor din ziduri .

7. Alte documente;

V. SCURT ISTORIC AL CONSTRUCTIEI

- Construcția a fost edificata in jurul anilor 1970 după conceptiile de realizare a constructiilor din acea perioada, respectiv luindu-se in consideratie la proiectare doar incarcările verticale.
- Intervenții in timpul utilizării: cladirea a suferit mici modificari de compartimentare la interior, fara influente majore asupra sistemului de rezistență al cladirii si intretinere curenta.
- Evenimente tehnice : nu sunt înregistrate evenimente tehnice care sa afecteze in mod negativ stabilitatea si siguranța cladirii.
- Construcția se afla in intravilan si nu sunt factori importanți ce pot produce vibratii sau trepidații care sa afecteze clădirea, strada situindu-se la mai bine de 15m fata de clădire iar strada principală la mai mult de 200 m.
- Imobilul nu este inclus pe lista imobilelor cu risc seismic (bulina roșie) si nu este pe lista de monumente istorice.
- In acest moment cladirea nu mai este utilizata ca centrala termică in ea fiind depozitate diverse obiecte de inventar ale liceului.

VI. DESCRIEREA SISTEMULUI CONSTRUCTIV SI MODIFICARI

1.Din punct de vedere arhitectural

Imobilul are finisaje normale de tencuiala la pereti interior si exterior, pardoseli de beton, iar in pardoseala se afla o basa pentru colectarea apelor. Timplaria este din metal atit usile cit si ferestrele. Acoperisul este de tip terasa realizat cu un beton de egalizare aprox 5 cm (panta) peste chesoanele de planseu si hidroizolatie; anexa 5.

2. Din punct de vedere structural

Cladirea este sustinuta de o fundatie din beton armat continua sub ziduri, inalta de 0.50 m si lata de 50 cm, fundata la adincime de 1.00 cm (de la cota terenului amenajat) pe un teren format din argila plastic virtosa. Zidaria pe aceasta fundatie incepe la aproximativ 0.00 a cladirii dar la fatada principala avem un soclu (cuzinet)



de aprox 0.50m pe cind la fatada posterioara terenul amenajat se gaseste la cota 0.00; anexa 6

- S-a constatat ca zidurile sunt realizate din boltari de diatomita cu mortar de varciment si planseu din chesoane prefabricate.

- Structura de rezistenta este formata din pereti portanti cu grosime de 29 cm din zidarie de boltari de diatomita (dimensiuni 290X240X188cm) zidita cu mortar de zidarie din varciment, cu samburi de 30X30 cm la intersectia zidurilor (confinare) si la mijloc pe latura lunga; anexa 7

- Acoperisul este realizat din chesoane prefabricate tipizate de 9m lungime anexa 8 .

- Cladirea este alipita la calcan cu o cladire in partea dreapta (de est) unde rostul este de aprox 10 cm anexa 9.

3. Din punct de vedere al instalatiilor – sunt realizate toate instalatiile necesare; electrice, apa canal si incalzire care nu mai sunt functionaza.

- Cladirea la investigarea vizuala generala nu prezinta degradari si nu se sizeaza incapacitatea de rezistenta si stabilitate.

4. Modificarile solicitate

La imobilul analizat se propune:

-Realizarea unei recompartimari interioare prin realizarea de pereti despartitori, si reamenajare

VII. DESCRIEREA STARII TEHNICE SI CALITATIVE

Nu se constata defecte majore la peretii cladirii desi asupra acesteia a actionat seisme mari din 1977, 1986 si mai recente de mica intensitate.

In urma analizei cladii in ansamblu si a elementelor de rezistenta la fata locului s-au constata urmatoarele:

- Nu sunt fisuri in zidurile de caramida si degradari mai consistente dar sunt mai multe goluri prin care au trecut instalatiile de la fosta centrala termica.
- Nu s-au observat degradari ale elementelor de rezistenta certicale si inchidere
- Sunt avarii la elementele terasei de la acoperis , hidroizolatia fiind imbatrinita si fisurata si a permis infiltrarea apei in cladire; anexa 10
- In spatele cladirii se gaseste un sopron si resturile de la cosurile de fum de la centrala termica care afecteaza peretele posterior al cladirii; anexa 11

Starea tehnica a imobilului nu este degradata, avand in vedere faptul ca acestea au fost realizate din 1970.

VIII. CARACTERISTICILE MATERIALELOR CE ALCATUIESC CONSTRUCTIA

S-au efectuat incercari nedistructive de identificare a materialelor din elementele de rezistenta betonul din fundatii si simburi de confinare; anexa 12.

S-a tinut cont de catalogul de elemente prefabricate tip pentru chesoanele de la acoperis; anexa 13

S-a constat clasa betoanelor in jur de C20/25, armatura OB in simburi cu armare de 4Ø12mm si etr Ø6mm la 20 cm iar calitatea boltarilor si mortarului este corespunzatoare; anexa 14 .

Constatarea starii de rezistenta a boltarilor este buna avind in vedere ca peretii sunt elemente de rezistenta la cladire iar mortarul de pentru zidarie este varciment.

Materialele timplariei și tencuielile sunt în stare corespunzătoare folosirii cladirii și vor fi înlocuite optional la renovarea cladirii.

IX. METODOLOGIA DE EVALUARE FOLOSITĂ LA ELABORAREA EXPERTIZEI CONFORM NORMATIVULUI P100. STABILIREA INDICATORILOR R_1 , R_2 , R_3

Evaluarea prin calcul a clasei de risc seismic (Indicator R3)

Pentru examinarea acestei clădiri s-a folosit metodologia de evaluare de nivel 2, care utilizează metoda de calcul la forță laterală static echivalentă (LF). Metodologia de nivel 2 implică evaluarea calitativă a construcției pe baza criteriilor de conformare, de alcătuire și de detaliere a construcțiilor și verificări prin calcul, utilizând metode rapide de calcul structural și verificări rapide ale stării de eforturi (ale efectelor acțiunii seismice).

Metodologia de calcul aleasă, coroborată cu nivelul de cunoaștere va implica determinări și verificări după cum urmează:

- evaluarea calitativă a construcției pe baza criteriilor de conformare structurală și de alcătuire a elementelor structurale, a regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul acțiunii seismice și a gradului de afectare structurală. Rezultatele se înscriu în liste, care arată dacă, și în ce măsură, structura și elementele ei satisfac criteriile de alcătuire seismică sau indică gradul de afectare structurală.

- verificări de ansamblu, prin calcul, folosind metode simplificate de calcul structural pentru determinarea cerințelor de rezistență și rigiditate.

Nivelul de cunoaștere

În vederea selectării metodei de calcul și a valorilor potrivite ale factorilor de încredere, s-au evaluat factorii considerați în stabilirea nivelului de cunoaștere și anume:


- geometria structurii presupune dimensiunile de ansamblu ale structurii, dimensiunile elementelor structurale, precum și ale elementelor nestructurale care afectează răspunsul structural (de exemplu, panourile de umplutură din zidărie) sau siguranța vieții (de exemplu, elementele majore din zidărie-calcane, frontoane).

- alcătuirea elementelor structurale și nestructurale, incluzând cantitatea și detalierea armăturii în elementele de beton armat, detalierea și îmbinările elementelor de oțel, legăturile planșeeelor cu structura de rezistență verticală, natura elementelor utilizate și modul de umplere a rosturilor cu mortar la zidării, tipul și materialele componentelor nestructurale, prinderilor acestora etc.

- Materialele utilizate în structură și componentele nestructurale, respectiv proprietățile mecanice ale materialelor beton, oțel, zidărie, lemn, după caz.

Nivelurile de cunoaștere și metodele corespunzătoare de calcul (conform P100-3/2008 pag. 16):

Nivelul cunoașterii	Geometrie	Alcătuirea de detaliu	Materiale	Calcul	CF



KL1	Din proiectul de ansamblu original și verificare vizuală prin	Pe baza proiectării simulate în acord cu practica la momentul realizării construcției și pe baza unei inspecții în teren limitate	Valori stabilite pe baza standardelor valabile în perioada realizării construcției și din teste în teren limitate	LF-MRS	CF=1, 35
KL2	sondaj în teren sau dintr-un relevu complet al clădirii	Din proiectul de execuție original incomplet și dintr-o din inspecție în teren limitată sau dintr-o inspecție în teren extinsă.	Din specificațiile de proiectare originale și din teste limitate în teren sau dintr-o testare extinsă a calității materialelor în teren	Orice metoda, cf. P100-1/2006	CF=1, 20
KL3		Din proiectul de execuție original complet și dintr-o inspecție limitată pe teren sau dintr-o inspecție pe teren cuprinzătoare.	Din rapoarte originale privind calitatea materialelor din lucrare și din teste limitate pe teren sau dintr-o testare cuprinzătoare	Orice metoda, cf. P100-1/2006	CF=1, 0

LF = metoda forței laterale echivalente; MRS = calcul modal cu spectre de răspuns

Factorul considerat a fost CF=1.35, fiind efectuată o inspecție limitată în teren.

Criterii pentru evaluarea calitativă (Evaluarea indicatorului R1)

Evaluarea calitativă a construcției urmărește să stabilească măsura în care regulile de conformare generală a structurilor și de detaliere a elementelor structurale și nestructurale sunt respectate.

Rezultatele examinării calitative s-au înscris într-o listă, care arată dacă, și în ce măsură, construcția și elementele ei satisfac criteriile de alcătuire corectă (stabilirea indicatorului R1).

Criteriu	Criteriul este îndeplinit	Criteriul nu este îndeplinit	
		Neîndeplinire moderată	Neîndeplinire majoră
(i) Condiții privind configurația structurii	Punctaj maxim: 50 puncte		
<ul style="list-style-type: none"> • Traseul încărcărilor este continuu • Sistemul este redundant. (Sistemul are suficiente legături pentru a avea stabilitate laterală și) 	50	30 – 50	0 – 29

<p>suficiente zone plastice potențiale).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nu există niveluri slabe din punct de vedere al rezistenței • Nu există niveluri flexibile • Nu există modificări importante ale dimensiunilor în plan ale sistemului structural de la nivel la nivel • Nu există discontinuități pe verticală (toate elementele verticale sunt continue până la fundație) • Nu există diferențe între masele de nivel mai mari de 50 % • Efectele de torsiune de ansamblu sunt moderate. • Infrastructura (fundațiile) este în măsură să transmită la teren forțele verticale și orizontale 				
Punctaj total realizat	40			
(ii) Condiții privind interacțiunile structurii		Punctaj maxim: 10 puncte		
<ul style="list-style-type: none"> • Distanțele până la clădirile vecine depășesc dimensiunea minimă de rost conform P100-1/2006 • Planșeele intermediare (supantele) au o structură laterală proprie sau sunt ancorate adecvat de structura principală • Pereții nestructurali sunt izolați (sau legați flexibil) de structură • Nu există stâlpi captivi scurți 	10	5 – 10	0 – 5	
Punctaj total realizat	7			
(iii) Condiții privind alcătuirea (armarea) elementelor structurale		Punctaj maxim: 30 puncte		
<p>(a) Structuri tip cadru de beton armat • jerarhizarea rezistențelor elementelor structurale asigura dezvoltarea unui mecanism favorabil de disipare a energiei seismice: la fiecare nod suma momentelor capabile ale stâlpilor este mai mare decât suma momentelor capabile ale grinziilor • Încărcarea axială</p>	30	20 – 30	0 – 19	

<p>de compresiune a stâlpilor este moderata: $v : 0,55$ • În structura nu există stâlpi scurți: raportul între înălțimea secțiunii și înălțimea libera a stâlpului este $< 0,30$ • Rezistența la forță tăietoare a elementelor codului este suficientă pentru a se putea mobiliza rezistența la încovoiere la extremitățile grinziilor și stâlpilor • Înnădirile armaturilor în stâlpi se dezvoltă pe 40 diametre, cu etrii la distanța $10 d$ pe zona de înădere • Înnădirile armaturilor din grinzi se realizează în afara zonelor critice • Etriile în stâlpi sunt dispuse astfel încât fiecare bara verticală se află în colțul unui etrier (agrafe) • Distanțele între etrii în zonele critice ale stâlpilor nu depășesc 12 diametre, iar în restul stâlpului $\frac{1}{4}$ din latura • Distanțele între etrii în zonele plastice ale grinziilor nu depășesc 12 diametre și $\frac{1}{2}$ din lățimea grinzi • Armarea transversală a nodurilor este cel puțin cea necesară în zonele critice ale stâlpilor • Rezistența grinziilor la momente pozitive pe reazeme este cel puțin 30% din rezistența la momente negative în aceeași secțiune • La partea superioară a grinziilor sunt prevăzute cel puțin 2 bare continue (neîntrerupte în deschidere)</p>			
<p>Punctaj total realizat</p>	10		
<p>(b) Structuri cu pereti de beton armat • Distribuția momentelor capabile pe înălțimea peretilor respectă variația cerută de CR 2-11.1 și asigură dezvoltarea unui mecanism de disipare a energiei seismice favorabil • Secțiunile peretilor au la capete bulbi sau tălpi de dimensiuni limitate. Prin intersecția peretilor nu se formează profile complicate cu tălpi excesive în raport cu dimensiunile inimii. • Rezistența la forță tăietoare a grinziilor de cuplare este suficientă pentru a se putea mobiliza rezistența la încovoiere la extremitățile lor • Rezistența la forță tăietoare a peretilor structurali este mai mare decât valoarea asociată plastificării prin</p>	30	20 – 30	0 – 19




încovoiere la baza • Înnădirea armaturilor verticale este făcută pe o lungime de cel puțin 40 diametre • Grosimea peretilor este : 150 mm • Procentul de armare orizontală a peretilor 0,20%ph s • Armatura verticală a inimii este estimată și reprezintă un procent 0,15%pv s • Eterii grinziilor de cuplare sunt distanțați la cel mult 150 mm			
Punctaj total realizat	-		
(iv) Condiții referitoare la planșee	Punctaj maxim:	10 puncte	
• Placa planșelor cu o grosime : 100 mm este realizata din beton armat monolit sau din predale prefabricate cu o suprabetonare adevarata • Armaturile centurilor și armaturile distribuite în placa asigura rezistența necesara la încovoiere și forță tăietoare pentru forțele seismice aplicate în planul planșelui • Forțele seismice din planul planșelui pot fi transmise la elementele structurii verticale (pereti, cadre) prin eforturi de luncare și compresiune în beton, și/sau prin conectori și colectori din armaturi cu secțiune suficientă • Gurile în plan nu sunt bordate cu armaturi suficiente, ancoreate adecvat.	10	6 – 9	0 – 5
Punctaj total realizat	5		
Punctaj total pentru ansamblul condițiilor	R1 = 62 puncte		

Evaluarea stării de degradare a elementelor structurale (Evaluarea indicatorului R2)

Pentru evaluarea calitativă preliminară, indicatorul R₂, care definește gradul de avarie seismică a clădirii și se determină cu relația:

Tipul de degradare	Fără degradări	Degradare	
		Moderată	Severă
Degradări produse de acțiunea cutremurului - Fisuri și deformații remanente în zonele critice (zonele plastice) ale stâlpilor, peretilor și grinziilor - Fracturi și fisuri remanente înclinate produse de forță tăietoare în grinzi	50	26 - 49	0 - 25



- Fracturi si fisuri longitudinale deschise în stâlpi si/sau pereti produse de eforturi de compresiune			
- Fracturi sau fisuri inclinate produse de forță tăietoare în stâlpi si/sau pereti			
- Fisuri de forfecare produse de lunecarea armaturilor în noduri			
- Cedarea ancorajelor si înnădirilor barelor de armatura			
- Cedarea sau fisurarea pronunțata a planșeelor			
Punctaj total realizat	35		
(ii) Degradări produse de încărcările verticale			
- Fisuri si degradări în grinzi și plăcile planșeelor	20	11 - 19	0 - 10
- Fisuri si degradări în stâlpi si pereti			
Punctaj total realizat	20		
(iii) Degradări produse de încărcarea cu deformații (tasarea reazemelor, contractii, acțiunea temperaturii, curgerea lentă a betonului)	10	6 – 9	1 – 5
Punctaj total realizat	5		
(iv) Degradări produse de o execuție defectuoasă (beton segregat, rosturi de lucru incorecte etc.)	10	6 – 9	1 – 5
Punctaj total realizat	7		
(v) Degradări produse de factori de mediu: Înghet-dezgheț, agenți corozivi chimici sau biologici etc. asupra: - Betonului	10	6 – 9	1 – 5
- Armăturii de oțel (inclusiv asupra proprietăților de aderență ale acesteia)			
Punctaj total realizat	4		
Punctaj total	R2 = 71 puncte		

Evaluarea materialelor folosite

Conform testelor efectuate, încadrarea în clasa de risc seismic a fost realizată considerând beton clasa C20/25 și armătura OB37.

Evaluarea Încărcărilor

Încărcări permanente și cvasipermanente

- Greutatea proprie a structurii calculată automat de către programul de calcul
- Șapă 0.5 kN/m²



- Chesoane beton armat 3.3 kN/m^2

Încărcări variabile

- Încărcare variabilă provenită din acțiunea zăpezii este de $200\text{kg}\cdot\text{m}^2$ (cf. CR 1-1-3-2012)
- Încărcarea din vânt a fost evaluată la o înălțime de 10m și o presiune de referință a vântului de 0.5kPa .

Încărcări din seism - conform Normativului P100/1-2006 "Cod de proiectare seismică – Partea I: Prevederi de proiectare pentru clădiri" unde factorul de comportare q a fost considerat 2.

$$c = \gamma_1 \cdot S_d(T_1) \cdot \lambda = \gamma_1 \cdot a_g \cdot \frac{\beta(T_1)}{q} \cdot \lambda = 1 \cdot 0.24g \cdot \frac{2.75}{2} \cdot 1 = 0.33 = 33\%$$

Descrierea modelului de calcul – suprastructura

Prezentare de ansamblu




Stabilirea indicatorului R3 prin metodologia de nivel 2

Calculul a fost realizat considerând acțiunea întreagă a seismului alterată cu factorul de reducere q considerat egal cu $q=2$.

În continuare sunt prezentate calcule în formă tabelară. S-a calculat indicatorul R3 pentru rezistența la moment încovoielor provenit din acțiunea seismică, și pentru rezistența la forță tăietoare provenită din acțiunea seismică.

	R3M	R3 VED		R3M	R3 VED
GSXPP	0.355	0.737	GSYPP	0.356	0.737
GSXPN	0.355	0.737	GSYPN	0.356	0.737
GSXNP	0.355	0.737	GSYNP	0.356	0.737
GSXNN	0.355	0.737	GSYNN	0.356	0.787
R3 X	0.355	0.737	R3 Y	0.356	0.737
		0.355			0.356
R3					0.355



X. COCLUZII PRIVITOARE LA REZULTATELE APLICARII METODEI DE EVALUARE

Încadrarea construcției în clase de risc seismic

Clasa Rs I, din care fac parte construcțiile cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare corespunzător stării limită ultime.

Clasa Rs II, în care se încadrează construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă.

Clasa Rs III, care cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

Clasa Rs IV, corespunzătoare construcțiilor la care răspunsul seismic așteptat este similar celui obținut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor în vigoare.

Valorile R1 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic			
I	II	III	IV
Valori R1			
< 30	30 – 60	61 – 90	91 – 100

Valorile R2 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic			
I	II	III	IV
Valori R2			
< 40	40 – 70	71 – 90	91 – 100

Valorile R3 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic			
I	II	III	IV
Valori R3			
< 30	30 – 60	61 – 90	91 – 100

Evaluarea siguranței seismice și încadrarea în clasele de risc seismic s-a făcut pe baza a 3 categorii de condiții care fac obiectul investigațiilor și analizelor efectuate în cadrul evaluării, condiții cuantificate prin intermediul a 3 indicatori. Aceștia sunt:

- gradul de îndeplinire a condițiilor de conformare structurală și de alcătuire a elementelor structurale și a regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul acțiunii seismice. Acesta se notează cu R_1 și se denumește **prescurtat gradul de îndeplinire al condițiilor de alcătuire seismică**:

$R_1=62 \rightarrow Rs\ IV$

- gradul de afectare structurală, notat cu R_2 , care exprimă proporția degradărilor structurale produse de acțiunea seismică și de alte cauze:

$R_2=71 \rightarrow Rs\ IV$

- gradul de asigurare structurală seismică, notat cu R_3 , care reprezintă raportul între capacitatea și cerința structurală seismică, exprimată în termeni de rezistență determinat pentru starea limita ultimă.

$R_3=36 \rightarrow R_s II$

Din punctul de vedere al riscului seismic, în sensul efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristicile amplasamentului, în starea actuală clădirea se încadreză în clasa de risc seismic **$R_s II$** , în care se încadreză construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă.

Necesitatea intervenției structurale


Conform P100-3/2008, capitolul 8.4 intervenția structurală este necesară, gradul de asigurarea structurală seismică rezultat prin calcul este $R_3 = 36 < 65$ (pentru sursa seismică Vrancea).

XI. SOLUTIA IN URMA EXPERTIZEI

Tinând cont de cerința proprietarului ca în urma evaluării structurale să se realizeze o construcție care să poată fi folosită ca sala de fortăreață următoarea soluție :

Solutia I

1. Se vor păstra fundațiile în stadiul în care sunt fiind fără nici un defect și supradimensionate din evaluări facute
2. Se vor zidi golurile care se astupă total sau parțial, cu cărămidă eficientă la grosimea de zid existent 30 cm.
3. Se demolează zidul de compartimentare existent în interiorul clădirii și toate instalatiile existente electrice, incalzire, apa-canal.
4. Se realizează cămașuiala peretilor în interiorul clădirii cu plăci Ø6/100x100 mm și mortar M100 în grosime de min 7 cm pe întreaga înălțime a peretilor lăsându-se neconsolidate viitoarele goluri.
5. Toate golurile noi create din peretii se vor borda în cămașuială cu cîte 2 bare de Ø12mm care să depășească de fiecare parte a golului cu 60 Ø.
6. Se realizează peretii noi de compartimentare din zidarie de cărămidă cu centura de rigidizare conform normativului de zidarie și ancorare în peretii existenți sau pereti ușori din gips-carton.
7. Se asigură golurile noi prin montarea de buiandruși prefabricați sau turnare la fără locului realizare în două etape pe jumătăți de latime.
8. Se curăță tot betonul de egalizare (panta) de pe chesoane de la terasu și se refac pantă de terasu cu un material ușor ; mortar ușor combinat cu completari de strat de polistiren extrudat dacă este cazul.
9. Se refac terasa pastrându-se aticele (dacă se constată că sunt degradate se vor refacer din beton armat); hidroizolație, jgeabuți, burlane, etc.
10. În interior se va astupă baza existentă, se va completa pardoseala la cota celor mai înalte postamente, pardoseala în care se pot monta și instalatiile iar ca finisajele se va aplica o pardoseala specifică unei sali de forță.



11. Se vor face reparatii la chesoanele de la acoperis iar sub ele se poate realiza un tavan fals usor sau instalatiile necesare.
12. La exterior fatadele cladirii va fi reparate si se va aplica o tencuiala rezistenta la intemperii, peretii ne fiind protejati la apa din precipitatii.
13. Se va demola placa de beton din spatele cladirii, se va evacua materialul aflat acolo si se va realiza un trotuar in jurul cladirii de min 50 cm cu pantă spre exteriorul cladirii .

Solutia II

1. Se vor pastra fundatiile in stadiul in care sunt fiind fara nici un defect si supradimensionate din evaluari facute
2. Se vor zidi goulurile care se astupa total sau parcial, cu caramida eficienta la grosimea de zid existent 30 cm.
3. Se demoleaza zidul de compartimentare existent in interiorul cladirii si toate instalatiile existente electrice, incalzire, apa-canal
4. Se realizeaza camasuiala peretilor la interiorul cladirii cu plasa Ø6/100x100 mm si mortar M100 in grosime de min 7 cm pe intreaga inaltime a peretilor lasindu-se neconsolidate viitoarele goluri.
5. Toate goulurile nou create din peretii se vor borda in camsuiala cu cite 2 bare de Ø12mm care sa depaseasca de fiecare parte a golului cu 60 Ø.
6. Se realizeaza peretii noi de compatimentare din zidarie de caramida cu centura de rigidizare conform normativului de zidarie si ancorare in peretii existenti sau pereti usori din gipscarton.
7. Se asigura goulurile noi prin montarea de buiandruzi prefabricati sau turnare la fara locului realizare in doua etape pe jumatati de latime.
8. Se demoleaza tot betonul de egalizare (panta) de pe chesoane pastrindu-se aticele (daca se constata ca sunt degradate se vor reface din beton armat), si se va realiza o sarpanta in doua ape din materiale usoare – lemn si Lindab
9. Sarpanta din lemn se va prinde de cosoroaba cu ancore chimice in centura de la fatada principala si fatada posterioara
10. La interior se va astupa baza existenta, se va completa pardoseala la cota celui mai inalt postament, pardoseala in care se pot monta si instalatiile iar ca finisaj se va aplica o pardoseala specifica unei sali de forta.
11. Se vor face reparatii la chesoanele de la acoperis iar sub ele se poate realiza un tavan fals usor sau instalatiile necesare.
12. La exterior fatadele cladirii va fi reparate si se va aplica o tencuiala normala avind protectie de streasina sarpamtei de min 50 cm.
13. Se va demola placa de beton din spatele cladirii, se va evacua materialul aflat acolo si se va realiza un trotuar in jurul cladirii de min 50 cm cu pantă spre exteriorul cladirii.

XII. CONCLUZII SI RECOMANDARI

Tinindu-se cont de solutie si de optiunea beneficiarului se poate realiza sala de forta la cladire in baza unei certificatul de urbanism si proiect cu incadarea in clasa de risc seismic RIII asigurat prin proiect baza solutiei date.



Pentru executarea acestor interventii se recomanda detalierea de catre proiectant a realizarii consolidarii si a executiei lucrarilor de catre personal specializat

Prezenta expertiza are scopul de evalua starea cladirii si de a-i servi beneficiarului in vederea obtinerii autorizatiei de constuire si reglementarea conditiilor de executie a constructiei.

Adoptarea in ulterior a unor solutii constructive, care nu sunt conforme concluziilor si recomandarilor prezentei expertize avizate de expert, nu angajeaza raspunderea expertului.


Respectandu-se concluziile expertizei tehnice, lucrările de intervenție asupra construcției nu influențează negativ rezistenței și stabilității construcțiilor alăturate sau învecinate.


În scopul executării în bune condiții de calitate a lucrărilor de intervenție se recomanda suplimentar și adoptarea următoarelor măsuri:



- lucrările de execuție se vor realiza pe baza unui proiect de execuție întocmit de o firma specializată;
- execuția lucrărilor trebuie să fie încredințată numai unei firme de construcții, cu experiență în acest tip de lucrări;
- pe tot parcursul desfășurării lucrărilor de structură, beneficiarul va asigura supravegherea lucrărilor cu un diriginte de șantier atestat conform prevederilor legale.



Întocmit,
Expert tehnic atestat MDRL
Ing. GHEORGHE VISAN























Attestat de lucru cu cedulă de viză certă





25



STUDIU GEOTEHNIC



PENTRU

MODERNIZARE STADION
DE ATLETISM AFERENT LICEULUI
CU PROGRAM SPORTIV CAMPULUNG,
ORAŞ CÂMPULUNG MUSCEL,
JUDET ARGEŞ

- FAZA DALI -



STUDIU GEOTEHNIC

PENTRU

MODERNIZARE STADION DE ATLETISM AFERENT LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV CAMPULUNG, ORAŞ CÂMPULUNG MUSCEL, JUDEȚ ARGEŞ

- FAZA DALI -

<i>Proiectant general</i>	: S.C. ARXTUDIO S.R.L.
<i>Proiectant de specialitate</i>	: S.C. ROCKWARE UTILITIES S.R.L.
<i>Beneficiar</i>	: PRIMARIA ORAȘULUI CAMPULUNG
<i>Exemplar nr.</i>	: 3

LISTĂ DE SEMNĂTURI

ADMINISTRATOR	: Mihai – Alexandru SAMOILĂ
PROIECTANȚI	: Dr. Ing. Geolog Mihai – Alexandru SAMOILĂ
	: Ing. Cristian Gabriel SAMOILĂ

IUNIE 2015



BORDEROU DE PIESE SCRISE ȘI DESENATE

A. PIESE SCRISE

Pagina de față	1
Lista de semnături	2
Borderou de piese	3
Studiu geotehnic	4

B. PIESE DESENATE

Planșa 1 – Plan de încadrare în zonă, scara 1: 25.000

Planșa 2 – Harta geologică a Institutului Geologic, scara 1: 50.000

Planșa 3 – Plan de situație, scara 1: 500

Planșa 4 – Profil geotehnic al geotehnic numarul 1, scara 1: 50

Planșa 5 – Profil geotehnic al geotehnic numarul 2, scara 1: 50




3

29

Prezentul studiu geotehnic a fost intocmit în conformitate cu prevederile NP – 074/2014: “Normativ privind principiile, exigentele și metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare”, cu reglementarile tehnice, standardele conexe în vigoare și literatura de specialitate specifică zonei cercetate:

- Harta geologica a Institutului Geologic, scara 1: 200.000, foaia Targoviște și foaia Campulung Muscel, scara 1:50.000;
- Mecanica rocilor, Mircea N. FLOREA, Ed. Tehnica, Buc. 1983;
- STAS 6054-77: Teren de fundare. Adâncimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului României;
- STAS 3950-81: Geotehnica. Terminologie, simboluri și unități de măsură;
- STAS 1242/4-85: Teren de fundare. Cercetari geotehnice executate în pamânturi;
- STAS 3300/ I și II -85: Teren de fundare. Principii generale de calcul;
- STAS 1242/3-87: Teren de fundare. Cercetarea prin sondaje deschise executate în pamânturi;
- STAS 1242/5-88: Teren de fundare. Cercetarea terenului prin penetrare dinamica în foraj;
- STAS 1243-88: Teren de fundare. Clasificarea și identificarea pamânturilor;
- Reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100 / 1 – 2013;
- Reglementari tehnice normative pentru proiectarea structurilor de fundare directă”, indicativ NP 112 – 04;
- Legea nr. 575/noiembrie 2001- Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a V-a, zone de risc natural;
- NP 125- 2010 – Fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la umezire;
- Normativ privind fundarea construcțiilor pe pamânturi cu umflări și contracții mari – NP 126-2010;
- C 241-92: Metodologie de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenului de fundare la solicitări seismice;
- ENV 1997 – 1:1994 Eurocod 7 – proiectarea geotehnica Partea 1 – Reguli generale.
- ENV 1997 – 2:1999 Eurocod 7. Partea 2 – Proiectarea geotehnica asistată de încercări de laborator.
- ENV 1997 – 3:1999 Eurocod 7. Partea 3 – Proiectarea geotehnica asistată de încercări de teren;
- ENV 1998 – 1:1994 Eurocod 8 - Prevederile de proiectare a structurilor rezistente la cutremur. Partea 1 – Reguli generale.



1 DATE GENERALE

a) Denumire și amplasarea lucrării

Denumirea proiectului este „Modernizare stadion de atletism aferent Liceului cu Program Sportiv Campulung, oraș Câmpulung Muscel, județ Argeș”.

Amplasamentul este situat în partea central – nordică a orașului Campulung (plansa 1), între strada Negru Vodă și strada Eremia Grigorescu (plansa 3).

b) Investitor/Beneficiar: PRIMARIA ORAȘULUI CAMPULUNG

c) Proiectant de specialitate pentru studiul geotehnic:

- S.C.ROCKWARE UTILITIES S.R.L

d) Numele și adresa unităților care au participat la investigarea terenului de fundare:

- S.C.ROCKWARE UTILITIES S.R.L, Municipiul București, sector 4, strada Giurgiului nr. 126 A și
- Facultatea de Geologie și Geofizica, prin Laboratorul de Geomecanica, strada Traian Vuia nr. 6, sector 2 București, Autorizație ISC 2566/2012.

2. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT

a) Date privind zonarea seismică

Din punct de vedere *seismic* conform SR 11100 - 1 / 93, zona studiată se situează în interiorul zonei de gradul 7₁, pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade de revenire de 50 ani (minimum).

Conform reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P 100 / 1 - 2013 amplasamentul prezintă o valoare de vârf a accelerării terenului $a_g = 0.25 - 0.30$ g, pentru cutremure cu intervalul mediu de recurență IMR= 225 ani, cu 20 % probabilitate de depășire în 50 ani.


Perioada de control (colț) a spectrului de răspuns $T_c = 0.7$ sec.

b) Date geologice generale

Geologic zona este constituită din depozite Miocene, Daciene și Cuaternare (planșa 2).

Miocenul este reprezentat prin 2 (două) orizonturi ce formează Molasa de Doftana și anume:

- orizontul conglomeratelor de Brebu cu matrice argiloasă roșie cu intercalări nisipoase micacee și pietrișuri mărunte;



- orizontul cu gresii și argile marnoase cu intercalații de tufuri dacitice, gipsuri și șisturi carbonatate.

Dacianul este reprezentat prin argile, pietrișuri, nisipuri și cărbuni.

Cuaternarul apare în succesiune completă dar dificil de separat.

Pe harta geologică sunt identificate următoarele formațiuni:

- Pleistocen inferior + Pleistocen mediu constituuite din depozite proluviale (conuri de dejecție vechi – cu aport fluvio-glaciar).
- Pleistocenul superior, constituit din pietrișuri și bolovanișuri slab rulate și nisip cu stratificație încrucișată, care intră în alcătuirea teraselor.
- Holocenul care formează terasa joasă și șesul aluvionar al râului Târgului și este constituit din pietrișuri cu bolovanișuri acoperite de depozite prăfoase – nisipoase.

Din punct de vedere tectonic, depozitele miopliocene din zonă formează o structură sinclinală, cu închidere periclinală spre est.

c) *Cadrul geomorfologic, hidrografic și hidrogeologic*

Din punct de vedere morfologic, orașul Câmpulung se situează în zona dealurilor subcarpatice din interfluviul Dâmbovița – Argeș și se caracterizează printr-un relief variat, unde predomină culmile deluroase cu zone depresionare create de acțiunea rețelei hidrografice din zonă.

Dealurile subcarpatice aparțin Subcarpațiilor Getici, Sectorul Muscelor și sunt reprezentate prin culmi deluroase, rotunjite cu altitudini în jur de 700 m (dl. Crețioara - 731.0 m, dl. Vișou - 690.3 m, dl. Flămânda 683.6 m) și versanți cu pantă variabilă afectați adesea de fenomene de instabilitate.

Depresiunea de contact a Câmpulungului de la poalele munților Muscel.

Râul Târgului formează pe partea dreaptă a orașului Câmpulung o largă zonă depresionară formată din 2 (două) nivele de terasă - terasa joasă și terasă inferioară.

Datorită structurii sinclinale râul Târgului formează în zonă un con de dejecție vechi, erodat intens de organismele torențiale.

Din punct de vedere hidrografic, zona aparține bazinei râului Argeș cu afluenți săi, râul Târgului și valea Argeșel.

Râul Târgului prezintă în zonă un curs canalizat și primește o serie de afluenți cu caracter temporar, uneori alimentați de structurile acvifere subterane prin izvoare.

Văile afluente ale râului Târgului apar mai ales pe partea stângă și ele sunt: valea Mare, pârâul Româneștilor, valea Angheleanului, valea Zidarului și valea Bărbușei.






Foto 1 – Râul Târgului în zona orașului Campulung

Din punct de vedere hidrogeologic, se delimitizează structura stratului acvifer freatic ce se dezvoltată la nivelul depozitelor Pleistocen superior și Holocen superior.

Rezerva de apă a acestei structuri se reface din apele de precipitații și din rețeaua hidrografică principală din zonă.

Nivelul stratului acvifer se situează la adâncimi diferite funcție de distanța și altitudinea relativă față de sursa de alimentare.

d) Date climatice

Clima orașului Câmpulung se caracterizează prin următoarele valori:

- precipitații medii anuale 750 mm;
- temperatura medie anuală 9°C;
- adâncimea maximă de îngheț 0.90 – 1.00 m (STAS 6054/77);

Conform SR EN 1991-1-4/NB: 2007, Acțiuni ale vântului, valoarea fundamentală a vitezei de referință a vântului este de 27 m/sec.

Conform SR EN 1991-1-3/NB: 2005, Încărcări date de zăpadă, pe harta de zonare a valorii caracteristice a încărcării date de zăpadă pe sol, amplasamentul cercetat se situează în zona 2 cu o valoare caracteristică a încărcării din zăpada pe sol de 2.0 kN/m², cu intervalul mediu de recurență de 50 ani.

e) Istoriciul amplasamentului și situația actuală

La data deplasării în teren stadioul de atletism ce urmează a fi modernizat se află în stare de funcționare.



f) Condiții referitoare la vecinătățile lucrării.

Stadionul ce urmează a fi modernizat este construit la distante mai mari de 5 m față de construcțiile învecinate, rezultând astfel un risc redus.

g) Încadrarea obiectivului în „Zone de risc”

Încadrarea în zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care se găsește terenul cercetat s-a facut în conformitate cu Monitorul Oficial al României: Legea nr. 575/noiembrie 2001- Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a V-a, zone de risc natural.

Riscul este o estimare matematică a probabilității producerii de pierderi umane și materiale pe o perioadă de referință viitoare și într-o zonă dată pentru un anumit tip de dezastru.

Factorii de risc analizați sunt: litologic, geomorfologic, structural, hidrologic și climatic, hidrogeologic, seismic și antropic.

Din punct de vedere geomorfologic terenul din jurul amplasamentului este plan și stabil fără risc cu privire la fenomenele de instabilitate.

Din punct de vedere litologic - geotehnic, forajele executate au interceptat pământuri coeziive și necoeziive ce se încadrează la terenuri bune și medii de fundare și cu compresibilitate redusă, risc redus – moderat.

Structural zona se caracterizează prin strate orizontale fără o tectonica complicată - fără riscuri.

Hidrologic și climatic: aria studiată se încadrează în zone cu cantități de precipitații cuprinse între 100 – 150 mm în 24 de ore, fără potențial de risc la fenomenele de inundabilitate.


Din punct de vedere hidrogeologic, nivelul hidrostatic se situează la adâncimi mai mari de 3 m – risc redus.

Seismic zona studiată este situat într-o zonă cu intensitate seismică 7, pe scara MSK unde indicele 1 reprezintă o perioadă de revenire de cca. 50 ani – risc seismic mediu.

Antropic, stadionul ce urmează să fie modernizat se află în stare bună de funcționare.

3. PREZENTAREA INFORMAȚIILOR GEOTEHNICE**a) Prezentarea lucrărilor de teren efectuate**

Pentru stabilirea caracteristicilor geotehnice și a litologiei terenului de fundare în zonă s-a executat o prospecție geologo – geotehnică de mare detaliu, s-au consultat lucrările de specialitate și documentațiile elaborate anterior în zonă și s-au executat 2 (două) foraje geotehnice.



Amplasarea în teren a lucrărilor geotehnice executate este conform planului de situație, (planșa 3).

b) Metodele, utilajele și aparatura folosite

Pentru realizarea forajului a fost folosita instalatia Auger set pentru pământuri neomogene si omogene, produsa de Eijkelkamp Olanda și cu instalația de foraj model RKS, producător Nordmeyer Germania.

c) Datele calendaristice între care s-au efectuat lucrările de teren

Perioada de execuție a lucrărilor de cercetare geotehnică (mai – 2015) se poate considera normală din punct de vedere al precipitațiilor.

d) Stratificația pusă în evidență

Stratificația interceptată în forajurile geotehnice este dificil de corelat, cu stratificația interceptată de forajele geotehnice executate anterior în zonele adiacente cât și intre cele executate exclusiv pentru acest studiu.

Descrierea litologică a sondajelor descoperta – forajelor geotehnice executate este prezentata in continuare.

FORAJUL 1 (PLANSA 4)


- 0.00 – 1.00 m Umplutura;
1.00 – 1.30 m Nisip prafos, cafeniu - galbui, tare (umplutura);
1.30 – 1.60 m Sol ingropat;
1.60 – 2.30 m Nisip prafos, cafeniu - galbui, tare cu fragmente de gresii si pietris mic;
2.30 – 3.00 m Pietris cu nisip, cenusiu, indesat.

FORAJUL 2 (PLANSA 5)

- 0.00 – 1.50 m Umplutura;
1.50 – 2.10 m Nisip prafos, cafeniu - galbui, tare (umplutura);
2.10 – 2.80 m Nisip prafos, cafeniu - galbui, tare cu fragmente de gresii si pietris mic;
2.80 – 3.50 m Pietris cu nisip, cenusiu, indesat.

e) Nivelul apei subterane și caracterul stratului acvifer

Stratul acvifer freatic cu nivel liber nu a fost întâlnit în forajele executate deoarece se situează la adâncimi mai mari de 3.50 m.



Apa nu are influență asupra fundațiilor și a terenului de fundare.

În perioadele cu precipitații abundente acest nivel poate să prezinte oscilații nesemnificative.

4. EVALUAREA INFORMAȚIILOR GEOTEHNICE.

a) Încadrarea lucrării într-o anumită categorie geotehnică

Încadrarea în *categoriile geotehnice* se face în conformitate cu NP - 074/2014: "Normativ privind principiile, exigentele și metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare".

Categoria geotecnică indică riscul geotecnic la realizarea unei construcții.

Riscul geotecnic depinde de 2 (două) grupe de factori și anume:

- factorii legati de teren, dintre care cei mai importanți sunt condițiile de teren, apa subterana și zona seismică de calcul;
- factorii legati de importanța amplasamentului și de vecinatatile acestora.

Conform normativului NP 074 /2014, anexa A tabelele A.1.1 și A.1.2., pământurile care apar în zona activă a viitoarelor fundații, se încadrează la:

- teren bun de fundare pentru pietris cu nisip, cenusiu, indesat, nisip prafos, cafeniu - galbui, tare cu fragmente de gresii și pietris mic;
- teren mediu de fundare pentru argila prafosă - praf argilos, cafeniu plastic consistent, cu rar pietris mic, argila prafosă, neomogena, cafeniu inchis, plastic vartoasa cu miros de mîl.


Nivelul hidrostatic nu a fost întâlnit în forajul geotecnic executat, deoarece se situează la adâncimi mai mari de 3.50 m.

Riscul geotecnic

Evaluarea riscului geotecnic și încadrarea în categoria geotecnică s-a făcut conform elementelor din tabelul următor:

Factori avuți în vedere	Categorii	Punctaj
Condițiile de teren	Teren bun de fundare	2
Apa subterana	Lucrari fara epuismente	1
Clasificarea construcției după categoria de importanță	Redusa	2
Vecinatati	Fara riscuri	1
Zona seismică de calcul	$a_g = 0.30g$	3
TOTAL puncte		9

Categoria geotecnică rezultată din corelarea elementelor de mai sus este, 1 cu risc geotecnic redus.



b. Analiza și interpretarea datelor lucrărilor de teren și de laborator

În urma interpretării datelor de teren a rezultat faptul ca fundarea eventualelor construcții se poate face pe terenul natural fără procedee de îmbunătățire.

c) aprecieri privind stabilitatea generală și locală a terenului pe amplasament

Terenul este plan și stabil, fără potențial de risc cu privire la fenomenele de instabilitate.

d) adâncimea și sistemul de fundare recomandate, determinate de condițiile hidrogeologice și seismice

Din analiza datelor din teren, rezultă faptul că adâncimea de fundare recomandată este de $D_f = 1.00 - 1.50$ m de la cota terenului actual funcție de locația relativă în teren. Pentru eventualele construcții, fundare se poate face direct pe terenul natural fără procedee de îmbunătățire.

f) evaluarea presiunii conventionale de bază și a capacitatii portante

Strat de fundare recomandat: Nisip prafos, cafeniu - galbui, tare, sau nisip prafos, cafeniu - galbui, tare cu fragmente de gresii și pietris mic.

Stratul de fundare este funcție de locație și tipul de obiectiv.

Presiunea conventională pe stratul de fundare recomandat, conform STAS 3300/2 – 85, anexa B, tabelul 17, este $P_{conv} = 350$ kPa, pentru adâncimi de fundare $D_f = 2,00$ m și lățimi ale fundațiilor $B = 1.00$ m.

Conform indicatorului de norme de deviz pentru terasamente Ts / 93, tabelul nr. 1 pământurile întâlnite în forajele geotehnice executate se incadrează astfel:


Nr. Crt.	Denumirea pământurilor	Poziția	Proprietăți coeze	Afânarea după execuțarea săpaturii
1	Umplutura compactată	62	mijlocii	14 – 28 %
2	Praf argilos	16	slab coeze	8 – 17%
3	Nisip fin	14	slab coeze	8 – 17%
2	Pietriș cu nisip și bolovaniș	40	necoeziv	8 – 17%

Conform STAS 7335 / 3 - 85 cu privire la agresivitatea terenului față de rețelele metalice îngropate se consideră:

- agresivitate medie – umplutura, praf argilos, nisip prafos;
- agresivitate mică - pietriș cu nisip.

* * *





LEGENDA

○ - ZONA AMPLASAMENTULUI



R.C.R - J 40/21760/2007
CIF: RO22775130
sos. GIURGIULUI NR.126 A
BUCHARESTI

STUDIU GEOTEHNIC pentru: "Modernizare stadion
de atletism aferent Liceului cu Program Sportiv Campulung,
oraș CÂMPULUNG MUSCEL, judet ARGES"
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI CAMPULUNG


Sef proiect	
Proiectat	Ing. geol. Mihai - Alex. SAMOILA
Desenat	Ing. Cristian Gabriel SAMOILA
Verificat	Ing.geol. Maria SAMOILA

SCARA
1:25.000

DATA
IUNIE 2015

PLAN DE INCADRARE
IN ZONA

PLANSA I



LEGENDA

○ - ZONA AMPLASAMENTULUI

ROCKWARE UTILITIES
R.C.R - J 40/21760/2007
CIF: RO22775130
sos. GIURGIULUI NR.126 A
BUCHARESTI


STUDIU GEOTEHNIC pentru: "Modernizare stadion de atletism aferent Liceului cu Program Sportiv Campulung, oraș CÂMPULUNG MUSCEL, județ ARGES"
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI CAMPULUNG

Sef proiect	
Proiectat	Ing. geol. Mihai - Alex. SAMOILA
Desenat	Ing. Cristian Gabriel SAMOILA
Verificat	Ing. geol. Maria SAMOILA

SCARA
1:50.000
DATA
IUNIE 2015

HARTA GEOLOGICA
a Institutului Geologic

PLANSA 2



LEGENDA

● - Foraje geotehnice executate

R.C.R - J 40/21760/2007
CIF: RO22775130
sos. GIURGIULUI NR.126 A
BUCURESTI

STUDIU GEOTEHNIC pentru: "Modernizare stadion
de atletism aferent Liceului cu Program Sportiv Campulung,
oraș CÂMPULUNG MUSCEL, judet ARGES"
BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI CAMPULUNG

Sef proiect

SCARA
1:500

Proiectat Ing. geol. Mihai - Alex. SAMOILA



PLAN DE SITUATIE

Desenat Ing. Cristian Gabriel SAMOILA


DATA
IUNIE 2015

Verificat Ing.geol. Maria SAMOILA

PLANSA 3



ROCKWARE UTILITIES	R.C.R - J 40/21760/2007 CIF: RO22775130 sos. GIURGIULUI NR.126 A BUCURESTI	STUDIU GEOTEHNIC pentru: "Modernizare stadion de atletism aferent Liceului cu Program Sportiv Campulung, oraș CÂMPULUNG MUSCEL, județ ARGES" BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI CAMPULUNG		
Sef proiect		SCARA		
Projectat	Ing. geol. Mihai - Alex. SAMOILA	1:50		PROFILUL GEOTEHNIC AL FORAJULUI NUMARUL 1
Desenat	Ing. Cristian Gabriel SAMOILA			
Verificat	Ing. geol. Maria SAMOILA	DATA	JUNIE 2015	PLANSA 4



ROCKWARE UTILITIES	R.C.R - J 40/21760/2007 CIF: RO22775130 sos. GIURGIULUI NR.126 A BUCURESTI	STUDIU GEOTEHNIC pentru: "Modernizare stadion de atletism aferent Liceului cu Program Sportiv Campulung, oraș CÂMPULUNG MUSCEL, judet ARGES" BENEFICIAR : PRIMARIA ORASULUI CAMPULUNG		
Sef proiect		SCARA		
Proiectat	Ing. geol. Mihai - Alex SAMOILA	1:50		
Desenat	Ing. Cristian Gabriel SAMOILA		DATA	
Verificat	Ing. geol. Maria SAMOILA		1 IUNIE 2015	PROFILUL GEOTEHNIC AL FORAJULUI NUMARUL 2
				PLANSA 5

35°T 247076.30 mE 5015855.91 mN elev 611 m eye alt

Imagery Date: 10/13/2014

2009

©2016 Google

Image © 2017 CNES / Airbus

Strada Ion Savulescu



[73]

Strada Negru-Voda

Strada Eremia-Grigorescu

Anexo 5.1















Anexat.2



Anexo 7.3











Area 9-1

























ELEMENTE DE SUPRAFATA ECP 9 * 1.5

DIN BETON PRECOMPRIMAT
CU EXTRADOSUL CURB
DE 9m. DESCHIDERE

aprobat de :

M. C. Ind. — cu ordinul nr. 195/N-12-XII-1972
revizuit în 1979 — proiectul tip — IPC
nr. 5049



● UTILIZARE
Elemente secundare pentru acoperișurile
halelor industriale cu transport tehnologic la sol
sau cu poduri rulante.

● ELEMENTE PE CARE REAZEMA
Grinzi principale

● LIMITA DE REZISTENTA LA FOC
50 minute

● DISPOZITIVE DE MANIPULARE
U 26L conform proiect IPC nr. 7025/I

77



VEDERE A-A

Anexa 14.1







Anka 14.4



MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI LOCUINTEI

CERTIFICAT DE ATESTARE

TEHNICO-PROFESSIONALĂ

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructie, cu modificarile ulterioare si ale Hotarului Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, referitoare la atestarea tehnico-profesională a speciașilor cu activitate in construcții,

urmare cererii nr. 52425/12.08.2009 si a documentelor din dosarul nr. 1284

in baza concluziilor Comisiei de examinare nr.

1 Consensuite in Procesul verbal nr. 7 D.G.T.C. 14.12.2009 se emite

presentul certificat.

Semnatura titularului

Data eliberării
28.01.2010

Seria VB Nr. 08351

VLĂDIMIR GHEORGHE

Denumire personal: 1560425106614

de profesie INGINER, cu domiciliul in localitatea BUCURESTI
str. Alte BISTRICIOARA, nr. 8, bl. 44 sc. 1
et. 2, ap. 8, imobilul sectorul 2

SE ATESTĂ EXPERT TEHNIC

PENTRU COMPETENȚA: EXPERT TEHNIC
îN DOMENIILE: CONSTRUCȚII CIVILE, MARASTRÂZĂRE,
AGROZONDAZNE - CU STRUCURA PLĂB-
BEZON, ARHITECTURĂ, ZIDARIE, LEGAN (Z.I.) -

PRIN CERINȚELE ESENȚIALE: REZISTENȚA MECANICĂ
și STABILITATE (Z.I.) -



Perioada în care este valabilă documentul		Prelungit valabilitatea	Prelungit valabilitatea
		până la	până la
		28.01.2020	31.01.2020
Prelungit valabilitatea		Prelungit valabilitatea	Prelungit valabilitatea
		până la	până la
		31.01.2020	31.01.2020

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI LOCUINȚEI

LEGITIMATIE

08351

Seria VB Nr.:

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI LOCUINȚEI
Direcția Generală Tehnică în Construcții

D-na/ Dr. **V. S. AN. /.../ GHEORGHE**
cod numeric personal: **1560425106614**
profesie: **INGINIER**

ATESTAT

Pentru competența: **EXPERT TEHNIC**
în domeniile: **CONSTRUCȚII civile,
INDUSTRIELE AGRAROTEHNICE cu
STRUCURI DIN BETON, BETON ARMAT,**
în specialitatea: **ZIDARIE, CERAMICĂ**

Prin certyficatele esențiale: **REZISTENȚA MECANICĂ**
TESTARE CHIMICĂ

Semnătura imobilului
Data eliberării: **28.01.2010**

Prezenta legitimație este valabilă începând de certificatul de steme
tehnico-profesional emis la baza Legii nr. 10/1995 privind calitatea și
siguranța produselor și serviciilor, și a lucrările (devenită în 31/12/2009
în modulistică interioară, și a funcționarea M.D.R.L.)

Seria VB Nr. : **08351**



74