

Denumirea lucrării: **Reabilitare construcție existentă și amenajare sală de forță**

Str. Negru Vodă nr. 185, Câmpulung, jud. Argeș



Faza de proiectare: **AUDIT ENERGETIC**

**Beneficiar:**

**LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CAMPULUNG**

str. Negru Vodă nr. 185,  
Campulung, jud. Argeș

**Proiectant general:**

**S.C. ARXTUDIO ARCHITECTURE S.R.L.**

str. Ion Brezoianu nr. 23-25  
București, sector 1

Proiect de amenajare a terenului de teren  
Proiect de amenajare a terenului de teren



Proiect de amenajare a terenului de teren  
AUDIT ENERGETIC

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CAMPULUNG  
str. Regia Voda nr. 182  
Campulung, Jud. Argeș

Beneficiar:

S.C. ARXTUDIO ARCHITECTURE S.R.L.  
str. Ion Bădescu nr. 23-25  
București, Sector 1

Proiectant general:

## Informații generale

Data întocmirii: **12 iunie 2017**

Date de identificare a investiției

Denumire: **Reabilitare construcție existentă și amenajare sală de forță**

Proiectant general: **S.C. ARXTUDIO ARCHITECTURE S.R.L.**

Nume beneficiar: **LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CAMPULUNG**

Auditor energetic

Nume: **AVRAM ADINA IOANA**

Grad: **I**

Specializare: **AE CI**

Seria: **DA** Număr: **01961**



Informații privind construcția

Numărul de utilizatori (considerați în conformitate cu suprafața utilă): **10**

Perimetrul construcției: **40.42m**

Înălțimea liberă a nivelurilor: **4.25m**

Aria construită la sol: **118.00m<sup>2</sup>**

Aria construită desfășurată: **118.00m<sup>2</sup>**

Aria spațiilor încălzite: **97.61m<sup>2</sup>**

Nr. niveluri: **P**

Volumul construcției: **414.84m<sup>3</sup>**

Volumul încălzit al construcției: **414.84m<sup>3</sup>**

## Listă semnături

---

Proiectant general: **S.C. ARXTUDIO ARCHITECTURE S.R.L.**

Reprezentant legal al proiectantului: **arh. Paul Răzvan Puchici**

Șef proiect: **arh. Paul Răzvan Puchici**

Auditor energetic: **arh. Adina Ioana Avram**



# 1. Analiza termică și energetică a clădirii

## 1.1. Obiectul lucrării

Reabilitare construcție existentă și amenajare sală de forță, cu respectarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și a regulamentelor emise în aplicarea acesteia, Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările ulterioare, O.U.G. nr. 69/2010 și a Normelor de aplicare a O.U.G. 69/2010 și a celorlalte acte normative și reglementări tehnice în vigoare (C107-2005, NP 048-2000, Mc 001 – 2006, etc.).

Prezentul raport - faza studiu de soluție - tratează modernizarea din **punct de vedere energetic** a unei clădiri cu structură din zidărie de bolțari diatomită din orașul Câmpulung. Orașul este încadrat în zona climatică II având temperatura exterioară de calcul pe perioada iernii de  $-15^{\circ}\text{C}$ .

Clădirea analizată este o clădire cu funcțiune publică, aflată în proprietatea Liceului cu program sportiv Câmpulung. Din punct de vedere al încălzirii este o clădire monozonă cu ocupare discontinuă și regim de încălzire intermitent. Clasa de inerție mare determină categoria I. În momentul evaluării, instalațiile de încălzire (sobe) erau parțial funcționale, alimentare apă caldă menajeră inexistentă iar iluminatul insuficient și neadecvat pentru funcțiunea dorită pentru clădire.

Elementele caracteristice privind amplasarea clădirii în mediul construit sunt următoarele:

- zona climatică: II ( $T_e = -15^{\circ}\text{C}$ )
- orientarea față de punctele cardinale: fațada cu intrarea principală - sud-vest
- zona eoliană: IV (4m/s)
- poziția față de vânturile dominante: amplasament neadăpostit

Întocmirea documentației tehnice de audit energetic al spațiului s-a efectuat în conformitate cu prevederile Metodologiei de calcul a performanței energetice a clădirilor Mc 001 – 2006, aprobată prin Ordinul MTCT nr. 157/2007, completată cu Mc 001/6 – 2013 și al conținutului cadru prevăzut în anexa nr. 8 al Ordinului 163/2009 de aplicare a OUG 18/2009.

Lista documentelor utilizate la elaborarea documentației este prezentată în continuare:

\*\*\* Legea nr. 372 din 13/12/2005 privind performanța energetică a clădirilor;

\*\*\* Ordonanță de urgență nr. 18 din 04/03/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

\* \* \* Ordinul MDRL, MFP, și al Viceprim-ministru, MAI nr. 163/ 540/23/ 27.03.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 18/2009, privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

\* \* \* Ordinul nr. 1203 /26/03/2010 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 18/03/2009.

\* \* \* Hotărârea nr. 363/14.04.2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice;

\* \* \* H.G. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, inclusiv Ordinul MDLPL nr. 863/2008 pentru aprobarea „Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. 28 din 2008”;

\* \* \* Legea 158/2011 pentru aprobarea O.U.G. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

\* \* \* Legea 325/2002 pentru aprobarea O.G. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit.

## **1.2. Investigarea preliminară a clădirii**

### **1.2.1. Descrierea arhitecturii clădirii**

Clădirea este situată în centrul localității și a fost realizată cu aproximație în anul 1960; este o clădire independentă, dezafectată care a adăpostit sala cazanelor și a unui hidrofor pentru vechea centrală termică a ansamblului de clădiri din care face parte. Clădirea dispune și de trei ieșiri pentru evacuare și aprovizionare cu combustibil necesar fluxului centralei. Spațiile sunt iluminate natural prin suprafețe vitrate generoase specifice vechii funcțiuni.

Regimul de înălțime: parter.

Înălțimea liberă: 4.25m.

Spațiul are formă planimetrică dreptunghiulară cu dimensiuni de de cca. 9.43m x 12.48m și o suprafață construită de 118.00m<sup>2</sup>.

### **1.2.2. Descrierea anvelopantei clădirii**

Din punct de vedere volumetric, cele patru laturi ale construcției sunt bine marcate prin aticul aflat la o cotă constantă.

Au fost făcute modificări minore asupra finisajelor interioare (pardoseli și vopsitorii) și a unora dintre tâmplării care au fost înlocuite.

În prezent construcția se află într-un stadiu avansat de degradare a diverselor finisaje interioare și exterioare.

Tâmplăria exterioară de la ferestre este simplă, cuplată sau dublă din metal, cu o foaie sau două de geam de 2/ 4mm grosime; unele ferestre prezintă rosturi care favorizează infiltrațiile de aer rece și umiditate. Ușile exterioare ale clădirii sunt din metal cu panouri opace. Tâmplăria prezintă panotarea ochiurilor fixe cu modele decorative specifice funcțiunii și perioadei în care a fost realizată clădirea.

Finisajele sunt obișnuite:

- tencuieli subțiri la interior cu zugrăveli obișnuite;
- tencuieli groase din var-nisip la exterior;
- pardoseli din ciment sclivisit.

Construcția încorporează o serie de elemente influențate de programul clădirii pentru asigurarea durabilității în timp:

- zidărie masivă realizată din bloțari diatomită, având o bună izolare termică, pereții exteriori având, incluzând tencuiala, aproximativ 35cm;
- pereții interiori sunt realizați din același material cu grosimi de 35cm;
- în principiu, amplasarea construcției a fost dictată de poziționarea față de stradă, de acces dinspre latura sud și funcțiune și nu de optimizarea amplasării față de punctele cardinale;
- suprafețele vitrate reprezintă un procent mediu față de suprafața opacă a pereților;
- învelitoarea din prefabricate este în stare proastă, fiind realizată din materiale rezistente în timp, dar care nu mai păstrează etanșeitățile clădirii, urme de infiltrații fiind vizibile la nivelul planșeului clădirii, iar impactul asupra sănătății acestui material este major.

Pereții exteriori din zidărie de bloțari diatomită, cu grosime de 35cm, au performanțe termo-energetice reduse, dar au calitatea de inerție termică ridicată la care se adaugă grosimea peretelui. Învelitoarea clădirii este realizată din prefabricate beton armat, fără a fi termoizolată. Din punct de vedere al izolării termice învelitoarea existentă nu prezintă caracteristici termo-energetice performante. Planșeul pe sol este realizat din placă beton simplu și o șapă de egalizare pentru finisaj. Tâmplăria exterioară a clădirii este realizată din materiale diferite montate în etape diferite. În general este o tâmplărie cuplată metalică, cu două foi de geam. Fac excepție ferestrele fațadei de nord-est și tâmplăria pentru accesul în clădire (ușile clădirii) care sunt realizate cu panouri opace metalice specifice vechii funcțiuni. Tâmplăria prezintă rosturi care favorizează infiltrațiile de aer rece și umiditate datorită acțiunilor factorilor de mediu. Soclul este realizat din beton simplu armat cu tencuială din ciment care însă prezintă deteriorări cel puțin la nivelul finisajului.

Din investigarea la fața locului și din piesele scrise și desenate analizate, a rezultat că anvelopa clădirii are următoarele coordonate termotehnice:

Elemente de construcție care compun anvelopa clădirii TABELUL 1

Nr. crt.	Elementul de construcție	S [m <sup>2</sup> ]	Orientare	Rezistență termică [m <sup>2</sup> K/W]
1	perete exterior 01	24.86	SV	1.615
2	tâmplărie 01	11.81	SV	0.420
3	perete exterior 02	40.39	SE	1.615
4	tâmplărie 02	8.83	SE	0.425
5	perete exterior 03	17.29	NE	1.615
6	tâmplărie 03	7.49	NE	0.425
7	perete exterior 04	49.22	NV	1.615
8	planșeu terasă	99.94	-	0.805
9	perete rost	11.90	NE	1.657
10	placă sol	99.91	-	4.764

### 1.2.3. Descrierea structurii de rezistență

Construcția a fost realizată din pereți portanți din zidărie de bolțari din diatomită și cu învelitoare din chesoane prefabricate din beton cu hidroizolație.

Infrastructura este realizată din fundații de beton simplu armat.

### 1.2.4. Descrierea instalațiilor de încălzire, apă caldă menajeră, ventilare-climatizare (răcire) și iluminat

Alimentarea instalațiilor sanitare se face din rețeaua existentă în incinta liceului, racordată la rețeaua urbană. Evacuarea apelor menajere uzate se face în rețeaua de canalizare a orașului, prin intermediul rețelei de incintă.

Instalațiile electrice sunt racordate la rețeaua de electricitate urbană, prin intermediul postului trafo din incintă.

Construcția nu are prevăzută instalație de încălzire.



Lucrările de reabilitare și modernizare a instalațiilor pentru crearea condițiilor de confort și igienă se impun, durata maximă de viață a instalațiilor existente fiind depășită. În interiorul clădirii este amplasat un lavoar din tablă. În clădire nu există puncte de consum apă rece dar vor fi amenajate două grupuri sanitare pe sexe. Distribuția către consumatorii din clădire se va face printr-o rețea ramificată de conducte montate la în partea inferioară a pereților.

Nu există și nu este propusă conductă de recirculare a apei calde menajere.

Se recomandă montarea de baterii cu acționare cu senzor și/ sau dispersoare adecvate tipului de funcțiune (cu utilizare intensă, publică).

Nu există instalații de ventilare mecanică și de răcire sau climatizare.

În conformitate cu prevederile "Normativului privind executarea lucrărilor de întreținere și reparații la clădiri și construcții speciale" - indicativ GE-032-97 se constată că durata maximă de viață a elementelor de instalații este depășită. Se recomandă înlocuirea obiectelor sanitare și regândirea și înlocuirea sistemul de producere și distribuție a apei calde menajere.

Evacuarea apelor pluviale de la nivelul învelitoarei nu se face la teren datorită lipsei sistemului de burlane și jgheaburi fapt ce a condus la infiltrații și distrugerii ale pereților exterior și ale soclului.

Iluminatul artificial este realizat cu corpuri de iluminat locale cu surse cu incandescență, normale. Iluminatul se face cu surse de iluminat cu incandescență, insuficient dimensionate (2 surse de lumină de 100W pentru o suprafață de aproximativ 45m<sup>2</sup>).

Circuitele de iluminat sunt pozate îngropat în tencuiala pereților.

Aprinderea și stingerea iluminatului se realizează local, pentru fiecare încăpere în parte, cu întrerupătoare și comutatoare amplasate lângă ușile de acces sau în zonele de iluminare.

Instalațiile electrice existente sunt în stare relativ bună dar necesită o reorganizare și redimensionare.

Clădirea nu are contor pentru măsurarea consumului de apă rece, are contor pentru consumul de curent electric, iar consumul de energie nu a fost monitorizat.

## **1.3. Determinarea performanțelor energetice ale clădirii**

### **1.3.1. Caracteristici geometrice**

Clădirea are în plan o formă dreptunghiulară, compactă.

Lungimea clădirii: 9.44m

Lățimea clădirii: 12.25m

Numărul de niveluri deasupra solului: 1

Înălțimea liberă a nivelului - variabilă: 4.25m

Înălțimea clădirii (peste cota 0,00): ~ 4.25m

Aria construită, inclusiv spații exterioare:  $A_c = 118.00\text{m}^2$

Aria construită desfășurată:  $A_d = 118.00\text{m}^2$

Suprafața utilă a spațiilor încălzite:  $A_u = 97.61\text{m}^2$

Aria anvelopei clădirii cf. C107/1:  $A_l = 371.66\text{m}^2$

Volumul încălzit cf. C107/1:  $V = 414.84\text{m}^3$

Indicele de formă al clădirii  $A_l/V$ :  $0.90\text{m}^{-1}$

Din punct de vedere al încălzirii este o clădire monozonă cu ocupare discontinuă și regim de încălzire intermitent. Clasa de inerție mare determină categoria I.

Elemente de construcție care compun anvelopa clădirii

TABELUL 2

Nr. crt.	Elementul de construcție	S [m <sup>2</sup> ]	Orientare
1	perete exterior 01	24.86	SV
2	tâmplărie 01	11.81	SV
3	perete exterior 02	40.39	SE
4	tâmplărie 02	8.83	SE
5	perete exterior 03	17.29	NE
6	tâmplărie 03	7.49	NE
7	perete exterior 04	49.22	NV
8	planșeu terasă	99.94	-
9	perete rost	11.90	NE
10	placă sol	99.91	-

### 1.3.2. Rezistențele termice ale elementelor de construcție ale anvelopei clădirii

Rezistențele termice ale elementelor de construcție ale anvelopei clădirii s-au determinat prin calcul termotehnic întocmit în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

1.3.2.1. Rezistența termică unidirecțională, R, s-a calculat cu relația:

$$R = \frac{1}{\alpha_i} + \sum \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_e} \quad [\text{m}^2\text{K/W}], \quad (1)$$

în care:

$\alpha_i$  - coeficientul de transfer termic superficial la interior, [W/m<sup>2</sup>K]

$\alpha_e$  - coeficientul de transfer termic superficial la exterior, [W/m<sup>2</sup>K]

$\delta$  - grosimea elementului de construcție [m]

$\lambda$  - conductivitatea termică de calcul a elementului de construcție [W/mK]

1.3.2.2. Rezistența termică corectată, R', ține seama de influența punților termice și se determină cu relația:

$$R' = r \cdot R \quad [\text{m}^2\text{K/W}] \quad (2)$$

în care:

r - coeficient de reducere a rezistențelor termice unidirecționale

În tabelul 3 sunt date rezistențele termice unidirecționale și rezistențele termice corectate pentru elementele de construcție ale anvelopei.

Rezistențele termice corectate constituie date de bază pentru determinarea consumului de energie termică pentru încălzirea clădirii.

Rezistențe termice corectate ale elementelor anvelopei TABELUL 3

Nr. crt.	Elementul de construcție	Orientare	Rezistență termică unidirecțională [m <sup>2</sup> K/W]	Coeficient de reducere [m <sup>2</sup> K/W]	Rezistență termică corectată [m <sup>2</sup> K/W]
1	perete exterior 01	SV	1.615	0.475	0.767
2	tâmplărie 01	SV	0.420	0.982	0.412
3	perete exterior 02	SE	1.615	0.534	0.862
4	tâmplărie 02	SE	0.425	0.966	0.411
5	perete exterior 03	NE	1.615	0.483	0.780
6	tâmplărie 03	NE	0.425	0.971	0.413

7	perete exterior 04	NV	1.615	0.611	0.987
8	planșeu terasă	-	0.805	0.867	0.698
9	perete rost	NE	0.805	0.592	0.981
10	placă sol	-	4.764	0.257	1.224
<b>Rezistență termică corectată medie a anvelopei</b>					0.814

Rezistențele termice corectate ale elementelor de construcție,  $R'$ , se compară cu rezistențele termice normate,  $R'_{min}$ .

Criteriul de satisfacere a exigenței de izolare termică a clădirii este:

$$R' \geq R'_{min}$$

(3)

În tabelul 4 sunt date, comparativ, aceste valori pentru elementele de construcție din componența anvelopei clădirii.

Se constată că nici unul din elementele de construcție ale anvelopei clădirii nu îndeplinesc exigența de izolare termică.

Rezistențe termice corectate ale elementelor anvelopei TABELUL 4

Nr. crt.	Elementul de construcție	Orientare	Rezistență termică [m <sup>2</sup> K/W]	Rezistență termică minimă [m <sup>2</sup> K/W]	Satisfacerea exigenței de izolare termică
1	perete exterior 01	SV	0.767	1.80	NU
2	tâmplărie 01	SV	0.412	0.77	NU
3	perete exterior 02	SE	0.862	1.80	NU
4	tâmplărie 02	SE	0.411	0.77	NU
5	perete exterior 03	NE	0.780	1.80	NU
6	tâmplărie 03	NE	0.413	0.77	NU
7	perete exterior 04	NV	0.987	1.80	NU
8	planșeu terasă	-	0.698	5.00	NU
9	perete rost	NE	0.981	1.10	NU
10	placă sol	-	1.224	4.50	NU

Pentru clădirea de referință se consideră următoarele valori ale rezistențelor termice corectate:

- pereți exteriori:  $R' = 1.80 \text{ m}^2\text{K/W}$
- planșeu pod/ terasă:  $R' = 5.00 \text{ m}^2\text{K/W}$
- planșeu pe sol:  $R' = 4.50 \text{ m}^2\text{K/W}$
- tâmplărie exterioară:  $R' = 0.77 \text{ m}^2\text{K/W}$

### 1.3.3. Consumul anual de energie pentru încălzire

Consumul anual de căldură pentru încălzirea spațiilor (încălzire intermitentă și ocupare programată a spațiilor) se determină în conformitate cu metodologia Mc001/PII.1-2006, completată cu Mc001/PIV-2009. Durata și temperatura medie exterioară pe sezonul de încălzire se stabilesc conform metodologiei, ca medie ponderată a temperaturilor medii lunare cu numărul de zile cu încălzire ale fiecărei luni.

Necesarul de căldură pentru încălzirea spațiilor se obține făcând diferența între pierderile de căldură ale clădirii și aporturile totale de căldură corectate. În final s-au determinat valorile pe baza cărora s-a realizat clasificarea din punct de vedere energetic al clădirii. Consumul anual normal de căldură se stabilește cu formula:

$$Q_{f,h} = (Q_h - Q_{rhh} - Q_{rwh}) + Q_{th}, \quad [\text{kWh}], \quad (4)$$

În care:

$Q_h$  - necesarul de energie pentru încălzirea clădirii, [kWh]

$Q_{rhh}$  - căldura recuperată de la subsistemul de încălzire (componente termice sau electrice), [kWh]

$Q_{rwh}$  - căldura recuperată de la subsistemul de preparare a a.c.c. (componente termice sau electrice), [kWh]

$Q_{th}$  - pierderile totale de căldură ale subsistemului de încălzire, [kWh]

Premise de calcul:

Sursa de energie pentru încălzirea spațiilor: Centrală termică locală cu combustibil gaz metan

Necesarul de căldură de calcul: 34.60kW

Elemente de reglaj termic și hidraulic: nu există

Program de funcționare cu intermitență, încălzire orele 7-17, de luni până vineri, preluat în temperatură interioară corectată ar rezulta o temperatură medie corectată: 20.90°C

Rezultate obținute:

Consum anual de căldură pentru încălzire:

$$Q_{inc}^{an} = 59211 \text{ kWh/an}$$

Consum anual specific de căldură pentru încălzire:

$$q_{inc}^{an} = 606.61 \text{ kWh/m}^2 \cdot \text{an}$$

#### 1.3.4. Consumul anual de energie pentru preparare apă caldă de consum

Determinarea necesarului anual de energie pentru prepararea apei calde menajere pentru clădirea supusă acestui studiu se determină în conformitate cu metodologia Mc001/P11.3 și se bazează pe valorile consumurilor (8 l/pers,zi) și pierderilor de apă caldă (2l/pers,zi) estimate conform anexei II.3.A din metodologie. A fost utilizat un număr de utilizatori stabilit în funcție de suprafața utilă a clădirii.

Temperatura medie anuală a apei reci este  $t_{ar} = 11^\circ\text{C}$ .

Temperatura apei calde menajere furnizată de sistemul centralizat este  $t_{ac} = 40^\circ\text{C}$ .

Consumul anual normal de căldură pentru preparare apă caldă menajeră se stabilește cu formula:

$$Q_a = Q_{ac} + Q_{acc} \quad [\text{kWh}], \quad (5)$$

în care:

$Q_{ac}$  – consumul de căldură aferent consumului de apă caldă, [kWh]

$Q_{acc}$  – pierderile de căldură ale instalației de apă caldă de consum, [kWh]

Date necesare pentru calcul:

Preparare apă caldă de consum: sursă proprie cazane de încălzire (curent electric)

Numar de persoane: 10

Temperatura apei calde de consum :  $40^\circ\text{C}$

Temperatura anuală a apei reci :  $11^\circ\text{C}$

Rezultate obținute:

Consum anual de căldură pentru apa caldă de consum:

$$Q_{acc}^{an} = 2724 \text{ kWh/an}$$

Consum anual specific de căldură pentru prepararea apei calde de consum:

$$q_{acc}^{an} = 27.90 \text{ kWh/m}^2 \cdot \text{an}$$

#### 1.3.5. Consumul anual de energie pentru iluminat

Calcularea necesarului de energie pentru iluminat, în cazul clădirilor terțiare, se poate face conform Metodologiei Mc001/P11.4-2006, capitolul 4.4.2.

$$W_{lim} = 6A + t_u * \sum P_n / 1000 \quad [\text{kWh/an}], \quad (6)$$

în care:

$P_n$  – puterea instalată [kWh]

$t_u$  – timpul de utilizare al luminii de zi în funcție de tipul clădirii, anexa II.4.B, tabel 1

$t_N$  – timpul în care nu este utilizată lumina naturală, anexa II.4.B1, tabel 2

$F_D$  – factorul de dependență de lumina de zi, anexa II.4.B1, tabel 2

$F_o$  – factorul de dependență de durata de utilizare, anexa II.4.B1, tabel 3

$A$  – aria totală a pardoselii folosite din clădire [ $m^2$ ]

Rezultate obținute:

Consum anual de energie pentru iluminat:

$$Q_{\text{ilum}}^{\text{an}} = 592 \text{ kWh/an}$$

Consum anual specific de căldură pentru iluminat:

$$q_{\text{ilum}}^{\text{an}} = 6.07 \text{ kWh/m}^2 \cdot \text{an}$$

### 1.3.6. Calculul emisiilor de CO<sub>2</sub>

Pe baza necesarului anual de energie termică, preparare apă caldă, energie electrică, răcire și ventilare calculat conform Mc001/P11 se determină energia primară consumată pentru asigurarea confortului interior.

De asemenea se determină emisiile anuale de CO<sub>2</sub>.

Indicele de emisii echivalent CO<sub>2</sub> se calculează după cum urmează:

$$e = \sum e' = e'_{\text{inc}} + e'_{\text{acm}} + e'_{\text{il}} \quad [\text{kg/an}], \quad (9)$$

Rezultate obținute:

Cantitatea anuală de emisii echivalent CO<sub>2</sub> este:

$$e = 14124 \text{ kgCO}_2/\text{an}$$

Cantitatea anuală specifică de emisii echivalent CO<sub>2</sub> este:

$$q_{\text{emisiiCO}_2}^{\text{an}} = 144.70 \text{ kgCO}_2/\text{an} \cdot \text{m}^2$$

## 2. Certificatul de performanță energetică a clădirii

### 2.1. Datele generale ale clădirii

Certificatul energetic a fost întocmit pentru clădirea analizată din orașul Câmpulung, jud. Argeș, cu regim de înălțime P, construit în ~1960, cu o suprafață desfășurată de 1186.00m<sup>2</sup> și un volum încălzit de 414.84m<sup>3</sup>.

## 2.2. Consumuri specifice de energie

Separat pe utilități termice clasificarea energetică a clădirii este:

- pentru încălzire: clasificarea "G" și consumul specific 606.61kWh/m<sup>2</sup>an;
- pentru apă caldă menajeră: clasificarea "B" și consumul specific 27.90kWh/m<sup>2</sup>an;
- pentru apă climatizare: clasificarea "A" și consumul specific 7.28kWh/m<sup>2</sup>an;
- pentru ventilare mecanică: clasificarea "A" și consumul specific 3.74kWh/m<sup>2</sup>an;
- pentru iluminat: clasificarea „A” și consumul specific 6.07kWh/m<sup>2</sup>an;
- indice de emisii echivalent CO<sub>2</sub> 144.70kgCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>an.

## 2.3. Încadrarea clădirii în clasa energetică

Certificatul energetic a fost întocmit pentru clădirea analizată din orașul câmpulung, jud. Argeș și atribuie spațiului clasificarea energetică "E" - ecart > 557-785kWh/m<sup>2</sup>-an cu o valoare de 651.60kWh/m<sup>2</sup>an pentru consumul anual de căldură pentru încălzire, apă caldă menajeră, climatizare/ răcire, ventilare mecanică și iluminat.

## 2.4. Penalități. Notă energetică

Penalitățile stabilite determină un coeficient general de penalizare p = 1.338 și nota **59**.

## 2.5. Clădirea de referință.

Certificatul energetic stabilește care sunt performanțele energetice ale clădirii de referință. Certificatul energetic a fost întocmit pentru clădirea analizată din orașul câmpulung, jud. Argeș atribuie clădirii de referință clasificarea energetică "B" și o valoare de 207.90Wh/m<sup>2</sup>an pentru consumul anual de caldura pentru încălzire, apă caldă menajeră și iluminat căreia îi corespunde nota 96.

Separat pe utilități termice clasificarea energetică a clădirii de referință este:

- pentru încălzire: clasificarea "D" și consumul specific 180.83kWh/m<sup>2</sup>an;
- pentru apă caldă menajeră: clasificarea "A" și consumul specific 11.19kWh/m<sup>2</sup>an;
- pentru apă climatizare: clasificarea "A" și consumul specific 6.52kWh/m<sup>2</sup>an;
- pentru ventilare mecanică: clasificarea "A" și consumul specific 3.32kWh/m<sup>2</sup>an;
- pentru iluminat: clasificarea „A” și consumul specific 6.04kWh/m<sup>2</sup>an;
- indice de emisii echivalent CO<sub>2</sub> 46.99kgCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>an.



Cod poștal  
localitateNr. înregistrare la  
Consiliul LocalData  
înregistrării




z z l l a a

1 1 5 1 0 0

-

-

**Certificat de performanță energetică**

Performanța energetică a clădirii		Notare Energetică: <b>59</b>	
Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performanței Energetice a Clădirilor elaborată în aplicarea Legii 372/2005		Clădirea certificată	Clădirea de referință
Eficiență energetică ridicată  Eficiență energetică scăzută			
Consum anual specific de energie	[kWh/m <sup>2</sup> an]	651.60	207.90
Indice de emisii echivalent CO <sub>2</sub>	[kgCO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup> an]	144.70	46.99
Consum anual specific de energie [kWh/m <sup>2</sup> an] pentru:		Clasa energetică	
		Clădirea certificată	Clădirea de referință
Încălzire:	606.61	G	D
Apă caldă de consum:	27.90	B	A
Climatizare:	7.28	A	A
Ventilare mecanică:	3.74	A	A
Iluminat artificial:	6.07	A	A
Consumul anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m <sup>2</sup> an]: 0			

**Date privind clădirea certificată**

Adresa clădirii: str. Negru Vodă nr. 185, Câmpulung, jud.

Aria utilă: 97.61m<sup>2</sup>

Argeș

Aria construită desfășurată: 118.00m<sup>2</sup>

Categororia clădirii: alt tip clădire consumatoare energie

Volumul interior al clădirii: 414.84m<sup>3</sup>

Regim înălțime: P

Anul construirii: 1950-1960

Scopul elaborării certificatului energetic: reabilitare termică

Programul de calcul utilizat: calcul personal, versiunea:

Metoda de calcul\*\*: sezonieră corectată

**Date privind identificarea auditorului energetic pentru clădiri:**Specialitatea  
(c, i, ci)

Numele și prenumele

Seria și  
Nr. certificat  
de atestareNr. și data înregistrării  
certificatului în registrul  
auditorului

Ici

Avram Adina Ioana

DA/01961

2215/12.06.2017




Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcție de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică și energetică a construcției și instalațiilor aferente.

Notarea energetică a clădirii ține seama de penalizările datorate utilizării neraționale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia

## DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII

☐ Grile de clasificare energetică a clădirii funcție de consumul de căldură anual specific:



☐ Performanța energetică a clădirii de referință

Consumul anual specific de energie [kWh/m <sup>2</sup> an] pentru:	Notare energetică
Încălzire:	180.83
Apă caldă de consum:	11.19
Climatizare:	6.52
Ventilare mecanică:	3.32
Iluminat:	6.04
	<b>96</b>

☐ Penalizări acordate clădirii certificate și motivarea acestora

$P_0 = 1.338$  după cum urmează:

- Cladiri individuale
- Cladiri individuale
- Ferestre/usi in stare buna, dar neetanse
- Fara instalatie de incalzire centrala cu corpuri statice
- Corpurile statice au fost demontate si spalate/curatate in totalitate cu mai mult de trei ani in urma
- Coloanele de incalzire nu sunt prevazute cu armaturi se separare si golire a acestora sau nu sunt functionale
- Cladiri cu sistem propriu/local de furnizare a utilitatilor termice
- Tencuiala exterioara cazuta total sau partial
- Peretii exteriori prezinta urme de igrasie
- Cladire fara pod nelocuibil
- Alte tipuri de cladiri
- Cladire fara sistem de ventilare organizata

- $p_1 = 1$
- $p_2 = 1$
- $p_3 = 1.02$
- $p_4 = 1$
- $p_5 = 1.05$
- $p_6 = 1.03$
- $p_7 = 1$
- $p_8 = 1.05$
- $p_9 = 1.05$
- $p_{10} = 1$
- $p_{11} = 1$
- $p_{12} = 1.1$

Clasificarea energetică a clădirii este făcută funcție de consumul total de energie al clădirii, estimat prin analiză termică și energetică a construcției și instalațiilor aferente.

Notarea energetică a clădirii ține seama de penalizările datorate utilizării neraționale a energiei.

Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberării acestuia

**INFORMAȚII PRIVIND CLĂDIREA CERTIFICATĂ**  
**Anexa la Certificatul de performanță energetică nr. DA 01961 2215**

**1. Date privind construcția:**

- Categoria clădirii:     de locuit, individuală     de locuit cu mai multe apartamente (bloc)
- cămine, internate                     spitale, policlinici
- hoteluri și restaurante     clădiri pentru sport
- clădiri socio-culturale     clădiri pentru servicii de comerț
- alte tipuri de clădiri consumatoare de energie
- Nr. niveluri:                             Subsol                                     Demisol
- Parter

- Nr. de apartamente și suprafețe utile:

Tip. ap.	Aria unui apartament [m <sup>2</sup> ]	Nr. ap.	S <sub>ut</sub> [m <sup>2</sup> ]
1 cam.	0	0	0
2 cam.	0	0	0
3 cam.	0	0	0
4 cam.	0	0	0
5 cam.	0	0	0
TOTAL			0

- Volumul total al clădirii: 414.84 m<sup>3</sup>

- Caracteristici generale și termotehnice ale anvelopei:

Tip element de construcție	Rezistența termică corectată [m <sup>2</sup> K/W]	Aria [m <sup>2</sup> ]
- fatada SV (-)	0.767	24.86
- tamplarie SV (-)	0.412	11.81
- fatada SE (-)	0.862	40.39
- tamplarie SE (-)	0.411	8.83
- fatada NE (-)	0.780	17.29
- tamplarie NE (-)	0.413	7.49
- fatada NV (-)	0.987	49.22
- fatada NE rost (-)	0.981	11.90
- placa sol (-)	1.224	99.94
- placa terasa (-)	0.698	99.94
<b>Total arie exterioară A<sub>E</sub></b>	-	<b>371.67</b>

- Indice de compactitate al clădirii, A<sub>E</sub>/V: 0.90m<sup>-1</sup>

## 2. Date privind instalația de încălzire interioară:

Sursa de energie pentru încălzirea spațiilor:

- Sursă proprie, cu combustibil:
- Centrală termică de cartier
- Termoficare - punct termic central
- Termoficare - punct termic local
- Altă sursă sau sursă mixtă:

Tipul sistemului de încălzire:

- Încălzire locală cu sobe,
- Încălzire centrală cu corpuri statice,
- Încălzire centrală cu aer cald,
- Încălzire centrală cu planșee încălzitoare,
- Alt sistem de încălzire:

Date privind instalația de încălzire locală cu sobe:

- Numărul sobelor:
- Tipul sobelor, mărimea: -

Date privind instalația de încălzire interioară cu corpuri statice:

Tip corp static	Număr corpuri statice [buc.]			Suprafața echivalentă termic [m <sup>2</sup> ]		
	în spațiul locuit	în spațiu comun	Total	în spațiul locuit	în spațiu comun	Total
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- Tip distribuție a agentului termic de încălzire:

- inferioară,
- superioară,
- mixtă

- Necesarul de căldură de calcul: 20.75 kW

- Racord la sursa centralizată cu căldură:

- racord unic,
- multiplu: puncte

- diametru nominal: 55 mm

- disponibil de presiune (nominal): 55000 mmCA

- Contor de caldura:

- tip contor -,
- anul instalării -,
- existența vizei metrologice -,

- Elemente de reglaj termic și hidraulic:

- la nivel de racord -,
- la nivelul coloanelor -,
- la nivelul corpurilor statice -.

- Lungimea totală a rețelei de distribuție amplasată în spații neîncălzite: 0 ;
- Debitul nominal de agent termic de încălzire 0 l/h;
- Curba medie normală de reglaj pentru debitul nominal de agent termic:

Temp. ext. [°C]	-15	-10	-5	0	+5	+10
Temp. tur. [°C]						
Q <sub>inc</sub> mediu orar [W]						

Date privind instalația de încălzire interioară cu planșeu încălzitor:

- Aria planșeului încălzitor: m<sup>2</sup>
- Lungimea și diametrul nominal al serpentinelor încălzitoare:

Diametru serpentină [mm]	-	-	-	-
Lungime [m]	-	-	-	-

- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalației: -

**3. Date privind instalația de apă caldă de consum:**

Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

- Sursă proprie, cu:
- Centrală termică de cartier
- Termoficare - punct termic central
- Termoficare - punct termic local
- Altă sursă sau sursă mixtă:

Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

- Din sursă centralizată,
- Centrală termică proprie,
- Boiler cu acumulare,
- Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,
- Preparare locală pe plită,
- Alt sistem de preparare a a.c.m.:

Puncte de consum a.c.m.: 1

- Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri:
- Lavoar - 1
  - Spălător - 0
  - Cadă de baie - 0
  - Duș - 0
  - WC - 0

Racord la sursa centralizată cu caldură:

- racord unic,  multiplu: puncte,  
- diametru nominal: - 0 mm,  
- necesar de presiune (nominal): - 0 mmCA

Conducta de recirculare a a.c.m.:

- funcțională,  
 nu funcționează  
 nu există

Contor de căldură general: - tip contor -,  
- anul instalării -,  
- existența vizei metrologice -,

Debitmetre la nivelul punctelor de consum:

- nu există  
 parțial  
 peste tot

#### 4. Informații privind instalația de climatizare:

- nu există sistem de răcire/ climatizare;
- certificatul cuprinde evaluarea necesarului de răcire al clădirii.

#### 5. Informații privind instalația de ventilare:

- nu există sistem de ventilare mecanică;
- certificatul cuprinde evaluarea ventilării mecanice a clădirii.

#### 6. Informații privind instalația de iluminare:

- surse de iluminat cui incandescentă.

Întocmit,  
Auditor energetic pentru clădiri  
Avram Adina Ioana

Ștampila și semnătura



- **măsuri asupra instalațiilor de încălzire:**

- demontarea și spălarea corpurilor de încălzire periodic la maxim 3ani;
- îndepărtarea obiectelor care împiedică cedarea de căldură a radiatoarelor către încăpere;
- introducerea între perete și radiator a unei suprafețe reflectante care să reflecte căldura radiantă către cameră;
- echilibrarea termo-hidraulică corectă a corpurilor de încălzire, coloanelor de agent termic, rețelei de distribuție în general;

- **măsuri asupra instalațiilor de apă caldă de consum (A.C.C.):**

- schimbarea coloanelor de a.c.c. și a racordurilor la obiectele sanitare, dacă acestea sunt deteriorate;
- utilizarea panourilor solare pentru prepararea individuală/colectivă a A.C.C.;
- utilizarea de dispersoare de duș economice;
- echilibrarea hidraulică a rețelei de distribuție a apei calde de consum.

**AIA Proiect vă mulțumește că ați ales serviciile noastre de certificare a performanței energetice.**

**În urma calculelor efectuate imobilul a obținut grupa energetică .E.**  
**Sunteți interesat/ă de o soluție personalizată de îmbunătățire a performanței energetice și de reducere a costurilor? Vă rugăm să ne contactați la datele din antetul paginii.**

**Găsiți mai jos un set de recomandări generale pentru reducerea costurilor prin îmbunătățirea performanței energetice:**

#### **A. Soluții recomandate la nivel de clădire**

##### **Soluții recomandate pentru anvelopa clădirii:**

- Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori peste valoarea minimă prevăzută de normele tehnice în vigoare, prin izolarea termică.
- Sporirea rezistenței termice a planșeului în terasă peste valoarea minimă prevăzută de normele tehnice în vigoare, prin izolarea termică.
- Sporirea rezistenței termice a planșeului pe sol peste valoarea minimă prevăzută de normele tehnice în vigoare, prin izolarea termică.
- Înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie eficientă energetic sau îmbunătățirea celei existente.
- Pentru evitarea creșterii umidității interioare și asigurarea calității aerului interior, tâmplăria va fi prevăzută cu fante higro-reglabile.

##### **Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii:**

- Refacerea izolației și/ sau înlocuirea conductelor de distribuție agent termic încălzire și apă caldă de consum pentru reducerea pierderilor.
- Montarea robineților cu termostat pe racordul corpurilor de încălzire.
- Asigurarea calității aerului interior prin ventilare naturală sau ventilare hibridă a spațiilor comune.
- Utilizarea unor sisteme de încălzire cu resurse regenerabile (perete trombe, pompă de căldură, panouri fotovoltaice).
- Utilizarea recuperatoarelor de energie în sistemul de ventilare și răcire.

**B. Sunt recomandate și următoarele măsuri conexe în vederea creșterii în mod direct sau indirect a performanței energetice a clădirii:**

##### **- măsuri generale de organizare/monitorizare:**

- înregistrarea regulată a consumului de energie termică, electrică/ combustibil;
- analiza facturilor de energie și revizuirea contractelor de furnizare a energiei și modificarea lor, dacă este cazul;
- solicitarea serviciilor de consultanță energetică din partea unor auditori energetici atestați.



### 3. Audit energetic al clădirii

#### 3.1. Informații generale și date de intrare pentru analiza economică

Clădirea: clădire anexă

Adresa: str. Negru Vodă nr. 185, Câmpulung, jud. Argeș

Beneficiar: Liceul cu program sportiv Câmpulung

str. Negru Vodă nr. 185, Câmpulung, jud. Argeș

Destinația principală a clădirii: dezafectată

Regim de înălțime: P

Auditor energetic grad I: arh. Adina Ioana Avram

Data efectuării expertizei energetice: 2.06.2017

Nr. dosar expertiză energetică: 0009/ 06.2017

Data efectuării raportului de audit: 12.06.2017

Soluțiile analizate au fost gândite pentru refacerea anvelopei și reducerea infiltrațiilor și stoparea degradării clădirii. Refacerea elementelor anvelopantei și termoizolarea planșeului pe sol și a celui în terasă au fost analizate punctual în soluția S1, suplimentar acestor măsuri termoizolarea pereților și înlocuirea tâmplărilor cu tâmplărie eficientă energetic în soluția S2 și utilizarea unui sistem de panouri solare pentru obținerea apei calde menajere în soluția S3 și pachetul S2+S3.

Evaluarea economică cuprinde evaluarea lucrărilor de refacere a anvelopei și a instalațiilor pentru a asigura condițiile de confort și igienă; nu au fost cuprinse lucrările de consolidare a structurii clădirii și refacerea finisajelor în conformitate cu standardele impuse de noul utilizator al spațiului sau modificări semnificative ale gabaritelor (mansardare, re compartimentare, etajare, etc).

#### 3.2. Soluții de reabilitare/ modernizare energetică pentru partea de

**Soluția S1** cuprinde termoizolarea planșeului pe sol cu polistiren extrudat ignifugat de 5cm și a planșeului în terasă cu poliuretan de 10cm.

**Soluția S2** propusă cuprinde înlocuirea tâmplăriei exterioare existente care nu corespunde reglementărilor în vigoare cu tâmplărie eficientă energetic ce va reduce infiltrațiile de aer dar va modifica semnificativ rezistența termică a anvelopei. A fost luată în calcul schimbarea întregii suprafețe vitrate ale cărei caracteristici și montaj să corespundă normelor în vigoare. Cuprinde de asemenea termoizolarea pereților cu polistiren expandat ignifugat de 10cm.

**Soluția S3** cuprinde montajul unui sistem de panouri solare, pompe, vas expansiune și boiler electric pentru producerea apei calde menajere.

Analizând ponderea pierderilor de căldură prin elementele anvelopei clădirii și comparând consumul anual de căldură al clădirii expertizate cu clădirea de referință se desprind următoarele concluzii:

- reabilitarea termică trebuie orientată cu precădere spre zona opacă a pereților exteriori și spre planșeul în terasă; placa de sol prezintă o importanță redusă, iar intervenția asupra acesteia este dificilă și presupune lucrări de amploare; se poate însă interveni pe fața exterioară a soclului prin izolarea acestuia;
- zona vitrată a fațadei principale cu orientare cardinală SV și NE este indicat să fie protejată cu elemente de umbrire în sezonul cald și expusă în sezonul rece;
- gradul de protecție termică a clădirii după reabilitare ar trebui mărit semnificativ.

*Pereții exteriori.* Zona opacă a pereților exteriori se va placa la exterior cu polistiren rigid/plăci vată minerală cu grosimea de 15cm, conform detaliilor de principiu din SC 007-2002, fig. E 6, a, c și e, cu finisaj BAUMIT, KNAUF sau CERESIT (mortar adeziv de 2-3 mm armat cu țesătură din fibre de sticlă).

Suprafața tencuielii se repară și se rectifică pentru a deveni plană. Fixarea plăcilor se va face cu mortar adeziv și cu prindere mecanică cu dibluri din material plastic cu rozetă. Pe conturul ferestrelor plăcile vor fi decupate evitându-se atunci când este posibil îmbinarea lor în dreptul golurilor din fațade.

*Zona vitrată a pereților exteriori (tâmplăria exterioară)* se va îmbunătăți astfel:

- tâmplăria defectuoasă va fi înlocuită cu tâmplărie PVC pentacamerală cu geam termoizolant,  $R'_{min} 0.77 \text{ m}^2\text{K/W}$  împreună cu sistem de ventilație pasiv (garnituri etanșare întrerupte, grile higroscopice, etc);

*Panșeu în terasă.* Ținând seama de starea de degradare în care se află planșeul din chesoane din beton se propune îndepărtarea stratului de zgură/ pământ cu termoizolație din poliuretan 10cm și/sau montarea în noua structură, după realizarea consolidării și reparațiilor structurii de rezistență a clădirii.

Montarea plăcilor termoizolante se va face respectând ordinea straturilor componente ale planșeului în terasă: finisaj, suport, termoizolație, barieră împotriva vaporilor și finisaj exterior.

*Soclu.* După repararea sau rectificarea zonei de soclu, pe toată înălțimea soclului până la cota 0.20m a clădirii și sub nivelul trotuarului de protecție minim 30cm, se aplică un strat de 10cm de polistiren extrudat (rezistent la umiditate și acțiune mecanică), peste care se va executa o tencuială impermeabilă din mortar de ciment M 100, armat cu plasă rabiț.

Aceste măsuri de recondiționare a anvelopei sunt obligatorii în cazul unei intervenții asupra clădirii asigurând minimul izolării termice și sunt cuprinse în pachetul **soluție S2+S3**.

### 3.2. Soluții de reabilitare/ modernizare energetică pentru instalații

Pentru realizarea încălzirii clădirii se vor utiliza panouri de oțel alimentate cu agent termic de o centrală cu combustibil solid. În jurul ușii de alimentare cu combustibil a acesteia va fi montată o pardoseală ignifugă. Se recomandă de asemenea utilizarea unei suprafețe radiante pe pereții adiacenți acesteia.

Pentru apă caldă se va utiliza un cazan de încălzire electric, iar grupurile sanitare vor fi dotate cu obiecte și sistem de distribuție noi în conformitate cu proiectul de instalații întocmit pentru autorizarea intervențiilor. Pentru instalația de apă caldă menajeră se propune un boiler pentru preparare bivalentă de apă caldă menajeră capacitate 150l. De asemenea grupurile sanitare vor fi dotate cu obiecte și sistem de distribuție noi în conformitate cu proiectul de instalații întocmit pentru autorizarea intervențiilor. Se recomandă folosirea unor baterii cu acționare automată, a dispersoarelor economice, a rezervoarelor cu acționare dublă. Aceste lucruri nu au fost considerate în pachetele analizate pentru a realiza o comparare a soluțiilor de izolare și îmbunătățire a clădirii din punct de vedere al reducerii consumului de energie pentru asigurarea normelor de confort interior și igienă.

Toate variantele analizate cuprind modernizarea instalației de încălzire și pe cea de producere a apei, realizarea grupului sanitar și schimbarea corpurilor de iluminat.

Pentru instalația electrică de iluminat este necesar suplimentarea cu corpuri de iluminat fluorescente și economice sau led-uri și regândirea și organizarea întrerupătoarelor pentru acționarea pe zone.

### 3.3. Efectul soluțiilor constructive asupra performanței de izolare termică a clădirii

Prin aplicarea soluțiilor de reabilitare termică a anvelopei clădirii se obține îmbunătățirea performanței de izolare termică a clădirii și încadrarea în condițiile normate referitoare la rezistențele termice ale elementelor de construcție,  $R'_{min.}$ , cu excepția planșeului pe sol asupra căruia nu se poate interveni decât pe o înălțime redusă (5-10cm), iar intervenția presupune investiții și lucrări semnificative.

În Tabelul 5 sunt date rezultatele obținute în urma reabilitării construcției, cu referire la rezistențele termice ale elementelor de construcție ale anvelopei

Nr. crt.	Elementul de construcție	Orientare	Rezistență termică [m <sup>2</sup> K/W]	Rezistență termică minimă [m <sup>2</sup> K/W]	Satisfacerea exigenței de izolare termică
1	perete exterior 01	SV	1.256	1.80	Nu
2	tâmplărie 01	SE	0.773	0.77	Da
3	perete exterior 02	NE	1.412	1.80	Nu
4	tâmplărie 02	NV	0.750	0.77	Nu
5	perete exterior 03	SV	1.276	1.80	Nu
6	tâmplărie 03	SE	0.758	0.77	Nu
7	perete exterior 04	NE	1.636	1.80	Nu
8	planșeu terasă	-	2.405	5.00	Nu
9	perete rost	-	1.607	1.10	Nu
10	placă sol		1.943	4.50	Nu
<b>Rezistență termică corectată medie a anvelopei</b>				1.943	

În urma aplicării pachetului de soluții de reabilitare termică a anvelopei clădirii (**pachetul S2**) rezultă un consum specific anual de energie termică pentru încălzirea clădirii, apă caldă menajeră, răcire, ventilare și iluminat de **403.02kWh/m<sup>2</sup> an**. Realizându-se o economie de ~34.01% din energia utilizată pentru situația actuală a clădirii.

### 3.5. Efectul soluțiilor de construcții și instalații asupra consumului de energie.

Pe lângă soluția de modernizare a anvelopei clădirii s-a analizat soluția de utilizare a unei surse de energie alternativă suplimentară pachetului soluției S1 și S2 de reabilitare a anvelopei.

Pentru determinarea efectelor măsurilor de reabilitare și modernizare energetică a clădirii, soluțiile au fost considerate și sub formă de pachet.

În afara intervențiilor de mai sus, în fazele următoare se recomandă punerea în aplicare și a următoarelor soluții de modernizare a instalațiilor interioare de încălzire și preparare apă caldă menajeră:

- utilizarea unei alte surse de încălzire sau implementarea unui sistem cu resurse regenerabile, de tipul pompelor de căldură, și utilizarea de corpuri de încălzire cu inerție termică ce vor permite o uniformizare a temperaturii interioare;
- montarea de debitmetre la racordul de apă caldă și apă rece pentru monitorizarea consumului;
- asigurarea calității aerului interior prin ventilarea naturală sau ventilare hibridă a spațiilor (introducere permanentă aer exterior prin grile higroscopice montate pe tâmplărie sau în fatadă și evacuare aer interior prin grupuri sanitare).

Determinarea consumurilor de energie înainte și după reabilitare se efectuează în conformitate cu MC001/3, ținând seama de rezultatele prezentate în raportul de analiză energetică. Analiza economică a soluțiilor de modernizare energetică a clădirii reprezintă o formă simplificată de evaluare a rentabilității investițiilor, la nivel de studiu de fezabilitate și nu poate face obiectul unui dosar de finanțare a lucrărilor.

### 3.6. Analiza eficienței economice a măsurilor de reabilitare/modernizare energetică propuse

Analiza economică se bazează pe următoarele ipoteze și valori:

- sumele necesare realizării lucrărilor de investiții se consideră ca fiind la dispoziția beneficiarului de investiție, acesta neapelând la credite bancare ( $ac=1$ );
- calculele economice se efectuează în Euro, considerând un curs de schimb de 4,5614on/Euro din 12 iunie 2017
- costul specific al energiei termice: prețul energiei electrice 0,4690lei/kWh (fără TVA - prețul Enel Muntenia Sud), respectiv **0,1233832euro/kWh**
- rata anuală de creștere a prețului energiei,  **$f = 0,10$**
- rata anuală de depreciere a monedei de referință – Euro,  **$i = 0,04$**  specifică clădirilor comerciale
- durata rămasă de viață a clădirii este estimată ca fiind egală cu cea mai mică durată de viață aferentă soluțiilor de reabilitare termică propuse –  **$Ns=15$  ani**

Indicatori de eficiență economică utilizați la analiza comparativă a soluțiilor

Se notează:

- costul investiției totale în anul zero,  **$C_0$**  - [Euro]
- costul anual al energiei consumate la nivelul anului de referință,  **$CE$**  [Euro/an]
- reducerea costurilor de exploatare anuale ca urmare a aplicării măsurilor de eficiență energetică, la nivelul anului de referință,  **$CE$**  [Euro/an]
- durata fizică de viață estimată a soluției de modernizare energetică,  **$Ns$** [an]
- economia anuală de energie care se obține prin aplicarea soluției de reabilitare/modernizare energetică,  **$E$**  [KWh/an]

Indicatorii de eficiență economică

- **VNA** - valoare neta actualizata a venitului rezultat din investitia la momentul "0" în reabilitarea energetica si a economiilor de energie asociate de-a lungul a N ani de utilizare normală
- **N<sub>R</sub>** - durata de recuperare a investitiei suplimentare datorită aplicării pachetelor de măsuri de eficiență energetică, **N<sub>R</sub>** [ani], și corespunde unei valori nete actualizate egală cu zero.
- **c** - costul unității de energie economisită prin aplicarea soluției de reabilitare/modernizare energetică.

$$e = C_0 / (N_s * E) \text{ [euro/KWh]} \quad (10)$$

Costurile de investitie, estimate aproximativ pentru lucrările de reabilitare și modernizare energetică a clădirii și instalațiilor termice aferente, sunt precizate în tabelul 5 - Rezultate analiză economică.

### 3.7. Analiză economică și audit energetic

În Tabelul 6 sunt cuprinși indicatorii de eficiență economică și energetică preconizați a se obține în urma aplicării soluțiilor de reabilitare și modernizare energetică a clădirii și instalațiilor termice aferente, iar tabelul 7 compararea soluțiilor pe baza criteriului valorii nete actualizate - VNA.

Rezultate analiză economică

TABELUL 6

Soluția	Q <sub>existent</sub> MWh/an	Q <sub>T</sub> MWh/an	ΔQ MWh/an	reducere factura %	Cost investiție Euro	Durata de viață ani	N <sub>R</sub> ani
S1	63.60	52.77	10.83	17.02	1160.17	15	-
S2	63.60	41.97	21.63	34.01	4636.827	15	1.6
S3	63.60	51.97	11.63	18.29	2590.241	15	1.8
S2+S3	63.60	37.94	25.66	40.35	7227.068	15	1.7

Comparare soluții

TABELUL 7

Soluția	N <sub>s</sub> ani	C <sub>0</sub> Euro	ΔE kWh/an	c Euro/ kWh	ΔC <sub>e</sub> Euro/ an	ΔVNA Euro	e Euro/ kWh	N <sub>R</sub> ani
S1	15	1160	10828	0.12	1336	176	0.01	-
S2	15	4637	21628	0.12	2669	-1968	0.01	1.6
S3	15	2590	11634	0.12	1435	-1155	0.01	1.8
S2+S3	15	7227	33262	0.12	4104	-3123	0.01	1.7

În urma aplicării pachetului de soluții **S2 (înlocuire tâmplărele și termololare pereți, planșeu sol și planșeu terasă)** de reabilitare termică a clădirii se estimează un consum specific anual de energie totală de **41974kWh/m<sup>2</sup>an**, respectiv un consum specific anual de energie termică pentru încălzirea clădirii de **430.02kWh/m<sup>2</sup>an**.

Se recomandă aplicarea pachetului complet de măsuri de reabilitare energetică a anvelopei clădirii **ALTERNATIVA S2**.



Întocmit,  
Auditor energetic pentru clădiri,  
Avram Adina Ioana

## 4. Bibliografie

- Mc001 – 2006 Metodologia de calcul a performanței energetice a clădirilor;  
Mc001/4 – 2009 Breviar de calcul a performanței energetice a clădirilor și apartamentelor;  
NP 008-97 Normativ privind igiena compoziției aerului în spații cu diverse destinații, în funcție de activitățile desfășurate în regim de iarnă-vară;  
NP 060-02 Normativ privind stabilirea performanțelor termo-higro-energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente în vederea reabilitărilor termice;  
NP 057-02 Normativ privind proiectarea clădirilor de locuințe;  
MP 022-02 Metodologie pentru evaluarea performanțelor termotehnice ale materialelor și produselor pentru construcții;  
GT 036-02 Ghid pentru efectuarea expertizei termice și energetice a clădirilor existente și a instalațiilor de încălzire și preparare a apei calde menajeră aferente acestora;  
GT 032-01 Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor necesare analizării termoenergetice a construcțiilor și instalațiilor aferente;  
GT 040-02 Ghid de evaluare a gradului de izolare termică al elementelor de construcție la clădiri existente în vederea reabilitării termice;  
GT 041-02 Ghid privind reabilitarea finisajelor peretilor și pardoselilor clădirilor civile;  
GT 043-02 Ghid privind îmbunătățirea calităților termoizolatoare ale ferestrelor la clădirile civile existente;  
C107/0-2002 Normativ pentru proiectarea și execuția lucrărilor de izolații termice la clădiri;  
C 107/3-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor;  
C 107/5-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție în contact cu solul;  
SR 4839-1997 Instalații de încălzire. Numărul anual de grade-zile;  
SR 1907/1-1997 Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripții de calcul;  
SR1907/2-1997 Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare convenționale de calcul;  
STAS 11984-2002 Instalații de încălzire centrală. Suprafața echivalentă termică a corpurilor de încălzire;  
I 5-2011 Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de ventilare și climatizare;  
I 9-2009 Normativ pentru proiectarea și executarea instalațiilor sanitare;



## Anexe

---

Anexa 1 – Fișa de analiză termică și energetică a clădirii

Anexa 2 – Breviar de calcul

Anexa 3 – Imagini ale clădirii

Anexa 4 – Plan existent, fațadă principală și posterioară, secțiune caracteristică și plan propunere

1. The first part of the document is a list of names and titles.

2. The second part is a list of dates and times.

3. The third part is a list of locations and addresses.

4. The fourth part is a list of events and activities.

5. The fifth part is a list of names and titles.



Clădirea: clădire anexă

Adresa: str. Negru Vodă nr. 185, Câmpulung, jud. Argeș

Proprietar: Liceul cu program sportiv Câmpulung

Categoria clădirii:

- |                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> locuințe | <input checked="" type="checkbox"/> birouri | <input type="checkbox"/> spital                            |
| <input type="checkbox"/> comerț   | <input type="checkbox"/> hotel              | <input type="checkbox"/> autorități locale / guvern        |
| <input type="checkbox"/> școală   | <input type="checkbox"/> cultură            | <input checked="" type="checkbox"/> altă destinație: anexă |

Tipul clădirii:

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> individuală | <input type="checkbox"/> înșiruită       |
| <input type="checkbox"/> bloc                   | <input type="checkbox"/> tronson de bloc |

Zona climatică în care este amplasată clădirea: II

Regimul de înălțime al clădirii: P

Anul construcției: ~1960

Proiectant / constructor: necunoscut

Structura constructivă:

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> zidărie portantă        | <input type="checkbox"/> cadre din beton armat |
| <input type="checkbox"/> pereți structurali din beton armat | <input type="checkbox"/> stâlpi și grinzi      |
| <input type="checkbox"/> diafragme din beton armat          | <input type="checkbox"/> schelet metalic       |

Existența documentației construcției și instalației aferente acesteia:

- |  |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> partiu de arhitectură pentru fiecare tip de nivel reprezentativ, |
| <input checked="" type="checkbox"/> secțiuni reprezentative ale construcției,                        |
| <input type="checkbox"/> detalii de construcție,   |
| <input checked="" type="checkbox"/> planuri pentru instalația de încălzire interioară,               |
| <input type="checkbox"/> schema coloanelor pentru instalația de încălzire interioară,                |
| <input type="checkbox"/> planuri pentru instalația sanitară,   |

Gradul de expunere la vânt:

- |                                     |   |   |
|-------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> adăpostită | <input type="checkbox"/> moderat adăpostită | <input checked="" type="checkbox"/> liber expusă (neadăpostită) |
|-------------------------------------|---|---|

Starea subsolului tehnic al clădirii:

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> Uscat și cu posibilitate de acces la instalația comună,                                   |
| <input type="checkbox"/> Uscat, dar fără posibilitate de acces la instalația comună,                               |
| <input type="checkbox"/> Subsol inundat / inundabil (posibilitatea de refulare a apei din canalizarea exterioară), |

Plan de situație / schița clădirii cu indicarea orientării față de punctele cardinale, a distanțelor până la clădirile din apropiere și înălțimea acestora și poziționarea sursei de căldură sau a punctului de racord la sursa de căldură exterioară.



- Identificarea structurii constructive a clădirii în vederea aprecierii principalelor caracteristici termotehnice ale elementelor de construcție din componența anvelopei clădirii: tip, arie, straturi, grosimi, materiale, punți termice:

**Pereți exteriori opaci:**

✓ alcătuire:

PE	Descriere	Arie [m <sup>2</sup> ]	Straturi componente (l → e)		Coeficient reducere [%]
			Material	Grosime [m]	
	Perete SV	24.86	bolțari diatomită	0.35	1.0
	Perete SE	40.39	bolțari diatomită	0.35	1.0
	Perete NE	17.29	bolțari diatomită	0.35	1.0
	Perete NV	49.22	bolțari diatomită	0.35	1.0

- ✓ Aria totală a pereților exteriori opaci [m<sup>2</sup>]: ~131.75
- ✓ Stare:  bună,  pete condens,  igrasie,
- ✓ Starea finisajelor:  bună,  tencuială căzută parțial.
- ✓ Tipul și culoarea materialelor de finisaj: Tencuială var-ciment, culoare combinată cenușiu – gri

□ **Rosturi despărțitoare pentru tronsoane ale clădirii:** nu este cazul

□ **Pereți către spații anexe (casa scărilor, ghene etc.):**

P	Descriere	Arie [m <sup>2</sup> ]	Straturi componente (l → e)		Coeficient reducere [%]
			Material	Grosime [m]	

- ✓ Aria totală a pereților către casa scărilor [m<sup>2</sup>]:
- ✓ Volumul de aer din spațiu neîncălzit [m<sup>3</sup>]:

□ **Planșeu peste subsol:** nu este cazul

PSb	Descriere	Arie [m <sup>2</sup> ]	Straturi componente (l → e)		Coeficient reducere, r
			Material	Grosime [m]	

✓ Aria totală a planșeului peste subsol [m<sup>2</sup>]:

✓ Volumul de aer din subsol [m<sup>3</sup>]:

**Planșeu pe sol:**

PSb	Descriere	Arie [m <sup>2</sup> ]	Straturi componente (l → e)		Coeficient reducere, r
			Material	Grosime [m]	
	placă beton armat	99.94	beton armat	0.15	1.1

**Terasă / acoperiș:**

✓ Tip: șarpantă lemn

circulabilă,

necirculabilă,

✓ Stare: degradări vizibile

bună,

deteriorată,

uscată,

umedă

✓ Ultima reparație:

< 1 an,

1 – 2 ani

2 – 5 ani,

> 5 ani

TE	Descriere	Arie [m <sup>2</sup> ]	Straturi componente (l → e)		Coeficient reducere, r [%]
			Material	Grosime [m]	
	învelițoare	99.94	chesoane beton	0.15	1.1

✓ Aria totală a șarpantei [m<sup>2</sup>]: ~100

✓ Materiale finisaj: astereală lemn și panouri azbest

Starea terasei: prezintă unele deteriorări și modificări de material

Bună,

Acoperiș spart / neetanș la acțiunea ploii sau a zăpezii;

**Planșeu sub pod:**

PP	Descriere	Arie [m <sup>2</sup> ]	Straturi componente (l → e)		Coeficient deteriorare [%]
			Material	Grosime [m]	

✓ Aria totală a planșeului sub pod [m<sup>2</sup>]: 212.35

**Ferestre / uși exterioare:**

FE / UE	Descriere	Arie [m <sup>2</sup> ]	Tipul tâmplăriei	Grad etanșare	Prezență oblon (l / e)
	metal	28.13	dublă	scăzut	nu

✓ Starea tâmplăriei:  bună

evident neetanșă

fără măsuri de etanșare,

cu garnituri de etanșare,

cu măsuri speciale de etanșare;

**Alte elemente de construcție:** nu e cazul

- între casa scărilor și pod,
- între acoperiș și pod,
- între casa scărilor și acoperiș,
- între casa scărilor și subsol,

PI	Descriere	Arie [m <sup>2</sup> ]	Straturi componente (l → e)		Coeficient deteriorare [%]
			Material	Grosime [m]	

**Elementele de construcție mobile din spațiile comune:**

✓ ușa de intrare în clădire:

Ușa este prevăzută cu sistem automat de închidere și sistem de siguranță (interfon, cheie),

Ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere, dar stă închisă în perioada de neutilizare,

Ușa nu este prevăzută cu sistem automat de închidere și este lăsată frecvent deschisă în perioada de neutilizare,

✓ ferestre de pe casa scărilor: starea geamurilor, a tâmplăriei și gradul de etanșare:

Ferestre / uși în stare bună și prevăzute cu garnituri de etanșare,

Ferestre / uși în stare bună, dar neetanșe,

Ferestre / uși în stare proastă, lipsă sau sparte,

**Caracteristici ale spațiului locuit / încălzit:**

✓ Aria utilă a pardoselii spațiului încălzit [m<sup>2</sup>]: 97.61

✓ Volumul spațiului încălzit [m<sup>3</sup>]: 414.84

✓ Înălțimea medie liberă a unui nivel [m]: 4.25

Gradul de ocupare al spațiului încălzit / nr. de ore de funcționare a instalației de încălzire: fără instalație de încălzire funcțională

Raportul dintre aria fațadei cu balcoane închise și aria totală a fațadei prevăzută cu balcoane / logii: 0

Adâncimea medie a pânzei freatice:  $H_0 = \dots$  m;

Înălțimea medie a subsolului față de cota terenului sistematizat [m]: nu e cazul

Perimetrul pardoselii subsolului clădirii [m]: 40.42

**Instalația de încălzire interioară:**

✓ Sursa de energie pentru încălzirea spațiilor:

Sursă proprie, cu combustibil: .....

Centrală termică de cartier

Termoficare – punct termic central

Termoficare – punct termic local

Altă sursă sau sursă mixtă: .....

✓ Tipul sistemului de încălzire:

Încălzire locală cu sobe,

Încălzire centrală cu corpuri statice,

Încălzire centrală cu aer cald,

- Încălzire centrală cu planșee încălzitoare,  
 Alt sistem de încălzire: sistem de tip inverter

□ Date privind instalația de încălzire locală cu sobe: nu este cazul

Nr. crt.	Tipul sobei	Combustibil	Data instalării	Element reglaj ardere	Element închidere tiraj	Data ultimei curățiri

- ✓ Starea coșului / coșurilor de evacuare a fumului:  
 Coșurile au fost curățate cel puțin o dată în ultimii doi ani,  
 Coșurile nu au mai fost curățate de cel puțin doi ani,

□ Date privind instalația de încălzire interioară cu corpuri statice:

Tip corp static	Număr corpuri statice [buc.]			Suprafață echivalentă termică [m <sup>2</sup> ]		
	în spațiul locuit	în spațiul comun	Total	în spațiul locuit	în spațiul comun	Total

- ✓ Tip distribuție a agentului termic de încălzire:  
 inferioară,  superioară,  mixtă
- ✓ Necesarul de căldură de calcul [W]: 20740
- ✓ Racord la sursa centralizată cu căldură:  racord unic,  multiplu:  
diametru nominal [mm]:  
disponibil de presiune (nominal) [mmCA]:
- ✓ Contor de căldură: tip contor, anul instalării, existența vizei metrologice:  
nu este cazul
- ✓ Elemente de reglaj termic și hidraulic (la nivel de racord, rețea de distribuție, coloane):
- ✓ Elemente de reglaj termic și hidraulic (la nivelul corpurilor statice):  
 Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj și acestea sunt funcționale,  
 Corpurile statice sunt dotate cu armături de reglaj, dar cel puțin un sfert dintre acestea nu sunt funcționale,  
 Corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj sau cel puțin jumătate dintre armăturile de reglaj existente nu sunt funcționale,
- ✓ Rețeaua de distribuție amplasată în spații neîncălzite:  
- Lungime [m]:  
- Diametru nominal [mm, țoli]:  
- Termoizolație:
- ✓ Starea instalației de încălzire interioară din punct de vedere al depunerilor:  
 Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate după ultimul sezon de încălzire,

- Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate înainte de ultimul sezon de încălzire, dar nu mai devreme de trei ani,
- Corpurile statice au fost demontate și spălate / curățate în totalitate cu mai mult de trei ani în urmă,
- ✓ Armăturile de separare și golire a coloanelor de încălzire:
  - Coloanele de încălzire sunt prevăzute cu armături de separare și golire a acestora, funcționale,
  - Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături de separare și golire a acestora sau nu sunt funcționale,
- Date privind instalația de încălzire interioară cu planșeu încălzitor: nu este cazul
  - Aria planșeului încălzitor [m<sup>2</sup>],
  - Lungimea [m] și diametrul nominal [mm] al serpentinelor încălzitoare;

<b>Diametru serpentină. [mm]</b>			
<b>Lungime [m]</b>			

- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalației;
- ✓ Sursa de încălzire
  - Putere termică nominală:
  - Randament catalog:
  - Anul instalării:
  - Ore de funcționare:
  - Stare (arzător, conducte / armături, manta): -
  - Sistemul de reglare / automatizare și echipamente de reglare:
- **Date privind instalația de apă caldă de consum:**
  - ✓ Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:
    - Sursă proprie, cu:
    - Centrală termică de cartier
    - Termoficare – punct termic central
    - Termoficare – punct termic local
    - Altă sursă sau sursă mixtă: fără instalații de încălzire apă caldă
  - ✓ Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:
    - Din sursă centralizată,
    - Centrală termică proprie,
    - Boiler cu acumulare,
    - Preparare locală cu aparate de tip instant a.c.m.,
    - Preparare locală pe plită,
    - Alt sistem de preparare a.c.m.:



- ✓ Puncte de consum: 0 a.c.m. / 1 a.r.;
- ✓ Numărul de obiecte sanitare - pe tipuri : Lavoar – 1  
Spălător – 0  
Duș: - 0  
Cadă de baie: - 0  
Rezervor WC - 0
- ✓ Racord la sursa centralizată cu căldură:  racord unic,  multiplu: .....  
puncte,  
diametru nominal [mm]:  
presiune necesară (nominal) [mmCA]:
- ✓ Conducta de recirculare a a.c.m.:  
 funcțională  nu funcționează  nu există
- ✓ Contor de căldură general: tip contor ....nu este cazul.....,  
anul instalării .....  
existența vizei metrologice .....
- ✓ Debitmetre la nivelul punctelor de consum:  
 nu există  parțial  peste tot
- ✓ Alte informații:
  - accesibilitate la racordul de apă caldă: nu este cazul
  - programul de livrare a apei calde de consum: nu este cazul
  - facturi pentru apa caldă de consum pe ultimii 5 ani: nu este cazul
  - facturi pentru consumul de gaze naturale pentru clădirile cu instalație proprie de producere a.c.m. funcționând pe gaze naturale – facturi pe ultimii 5 ani: nu este cazul
  - date privind starea armăturilor și conductelor de a.c.m.: pierderi de fluid, starea termoizolației etc.: completare ocazională a instalației de încălzire, puncte de consum acm cu pierderi: nu este cazul
  - temperatura apei reci din zonă / localitatea în care este amplasată clădirea (valori medii lunare – de preluat de la stația meteo locală sau de la regia de apă) ~11°C
  - numărul de persoane mediu pe durata unui an (pentru perioada pentru care se cunosc consumurile facturate): 10
- ✓ Informații privind instalația de climatizare: nu există instalații de climatizare/ răcire
- ✓ Informații privind instalația de ventilare mecanică: nu există instalații de ventilare mecanică
- ✓ Informații privind instalația de iluminat: surse de iluminat cu halogen și cu incandescentă, insuficiente pentru programul clădirii.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the process of reconciling accounts. This involves comparing the internal records with the bank statements to identify any discrepancies. It is crucial to investigate these differences promptly to prevent errors from compounding over time.

The third part of the document focuses on budgeting and financial forecasting. It provides a step-by-step guide on how to create a realistic budget based on historical data and current market trends. The author also discusses various forecasting techniques and their applications in business planning.

The fourth section addresses the topic of financial reporting. It explains the different types of reports that are required for internal management and external stakeholders. The author highlights the importance of presenting the data in a clear, concise, and professional manner.

Finally, the document concludes with a summary of the key points discussed. It reiterates the importance of accuracy, transparency, and regular financial review in ensuring the long-term success of any business venture.

**Determinarea consumului anual de energie pentru încălzire**

- Regim de înălțime:  $P$
- Aria desfășurată construită:  $A_d = 118.00\text{m}^2$
- Suprafața utilă a spațiilor încălzite:  $A_{inc} = 97.61\text{m}^2$
- Suprafața locuibilă:  $A_{loc} = 0.00\text{m}^2$
- Volumul încălzit:  $V = 414.84\text{m}^3$
- Rata de ventilare a spațiilor:  $n_a = 1.5\text{h}^{-1}$
- Suprafețe exterioare ale elementelor de anvelopă,  $S$ , conform tabel:
  - Elemente spre exterior:

Elementul de construcție	Simbol	S [m <sup>2</sup> ]
- fatada SV	-	24.86
- tamplarie SV	-	11.81
- fatada SE	-	40.39
- tamplarie SE	-	8.83
- fatada NE	-	17.29
- tamplarie NE	-	7.49
- fatada NV	-	49.22
- placa terasa	-	99.94
<b>TOTAL</b>	-	<b>259.83</b>

➢ Elemente spre rost de separație:

Elementul de construcție	Simbol	S [m <sup>2</sup> ]
- fatada NE rost	-	11.90
<b>TOTAL</b>	-	<b>11.90</b>

➢ Elemente spre sol:

Elementul de construcție	Simbol	S [m <sup>2</sup> ]
- placa sol	-	99.94
<b>TOTAL</b>	-	<b>99.94</b>

- Rezistențe termice ale elementelor de construcție:
  - Elemente spre exterior:

Elementul de construcție	R [m <sup>2</sup> K/W]	r	R' [m <sup>2</sup> K/W]
- fatada SV (-)	1.615	0.475	0.767
- tamplarie SV (-)	0.420	0.982	0.412
- fatada SE (-)	1.615	0.534	0.862
- tamplarie SE (-)	0.425	0.966	0.411
- fatada NE (-)	1.615	0.483	0.780
- tamplarie NE (-)	0.425	0.971	0.413
- fatada NV (-)	1.615	0.611	0.987
- placa terasa (-)	0.805	0.867	0.698

➢ Elemente spre rost de separație:


Elementul de construcție	R [m <sup>2</sup> K/W]	r	R' [m <sup>2</sup> K/W]
- fatada NE rost (-)	1.657	0.592	0.981

➢ Elemente spre sol:

Elementul de construcție	R [m <sup>2</sup> K/W]	r	R' [m <sup>2</sup> K/W]
- placa sol (-)	4.764	0.257	1.224

## Rezultate obținute:

- Rezistența termică corectată medie pe toată anvelopa clădirii:  $R_s = 0.814 \text{ m}^2\text{K/W}$
- Temperatura interioară rezultantă medie a spațiului încălzit:  $\theta_{io} = 18.74^\circ\text{C}$
- Temperatura interioară redusă:  $\theta_{RS} = 18.74^\circ\text{C}$
- Durata sezonului de încălzire:  $D_z = 262 \text{ zile}$
- Numărul corectat de grade-zile:  $N_{Gz} = 2837 \text{ grade-zile}$



Luna	$T_{RS}$	$T_{eRS}$	$D_z$
ianuarie	18.74	-0.267	31
februarie		2.116	28
martie		6.48	31
aprilie		11.464	30
mai		17.531	27
iunie		20.799	0
iulie		22.731	0
august		21.92	0
septembrie		17.568	23
octombrie		11.354	31
noiembrie		5.837	30
decembrie		2.331	31

- Consumul anual de căldură pentru încălzire la nivelul spațiilor încălzite:  $Q_{inc}^{an} = 49212.43 \text{ kWh/an}$
- Consumul anual de energie pentru încălzire la nivelul sursei:  $Q_{inc} = 59210.93 \text{ kWh/an}$
- Consumul anual specific de energie pentru încălzire la nivelul sursei:  $q_{inc} = 606.61 \text{ kWh/m}^2\text{an}$
- Indicele de emisii  $\text{CO}_2$  pentru încălzire la nivelul sursei:  $e_{\text{CO}_2inc} = 133.45 \text{ kgCO}_2/\text{m}^2\text{an}$

### Determinarea consumului anual de energie pentru apa caldă de consum

- Număr de persoane:  $N_p = 10$
- Necesitar zilnic de apă caldă de consum:  $\alpha = 5l/om*zi$
- Numarul zilnic de ore de livrare a apei calde:  $10ore/zi$

Rezultate obținute:

- Consumul anual de apă caldă de consum:  $V_{acc} = 13.00m^3/an$
- Consumul anual de căldură pentru a.c. :  $Q_{acc}^{an} = 2723.60kWh/an$
- Consumul anual specific de căldură pentru a.c.:  $q_{acc}^{an} = 27.90kWh/m^2an$
- Indice de emisii de CO<sub>2</sub> pentru a.c.:  $e_{CO2acc}^{an} = 6.11 kgCO_2/m^2an$

### Determinarea consumului anual de energie electrică pentru iluminat

- Puterea electrică instalată  $P = 3.25$

Rezultate obținute:

- Consumul anual de energie pentru iluminat:  $Q_{illum}^{an} = 592.16kWh/an$
- Consumul anual specific de căldură pentru iluminat:  $q_{illum}^{an} = 6.07kWh/m^2an$
- Indice de emisii CO<sub>2</sub> pentru iluminat:  $e_{CO2illum}^{an} = 1.81kgCO_2/m^2an$

### Determinarea consumului anual de frig pentru climatizare

- Suprafața utilă a spațiilor climatizate/răcite:  $A_{clim} = 97.61m^2$
- Volumul climatizat:  $V_{clim} = 414.84m^3$
- Rata de ventilare a spațiilor climatizate:  $n_a = 1.5h^{-1}$
- Suprafețe exterioare ale elementelor de anvelopă, S, conform tabel:
  - Elemente spre exterior:

Elementul de construcție	Simbol	S [m <sup>2</sup> ]
- fatada SV	-	24.86
- tamplarie SV	-	11.81
- fatada SE	-	40.39
- tamplarie SE	-	8.83
- fatada NE	-	17.29
- tamplarie NE	-	7.49
- fatada NV	-	49.22
- fatada NE rost	-	11.9
- placa sol	-	99.94
- placa terasa	-	99.94
<b>TOTAL</b>	-	<b>371.67</b>

- Temperatura interioară de confort în sezonul cald:  $\theta_{io} = 25^\circ C$

- Tabel date climatice

Luna	$\theta_{ek}$	$N_{zk}$	$D_k$
mai	22.8	5	4
iunie	25.9	10	4
iulie	27.6	10	4
august	26.8	10	4
septembrie	22.9	10	4

- Coeficientul de performanță al mașinii frigorifice:  $COP = 3.4$
- Consumul de energie electrică auxiliară:  $Q_{aux\ diverse} = 0 \text{ kWh/an}$
- Necesarul de energie pentru răcire:  $Q_R = 724.28 \text{ kWh/an}$

Rezultate obținute:

- Consumul anual de energie pentru climatizare/răcire:  $Q_F = 710.21 \text{ kWh/an}$
- Consumul anual specific de energie pentru climatizare:  $q_F = 7.28 \text{ kWh/m}^2\text{an}$
- Indice de emisii  $CO_2$  pentru climatizare:  $e_{CO_2F}^{an} = 2.18 \text{ kgCO}_2/\text{m}^2\text{an}$

**Determinarea consumului anual de energie pentru ventilare mecanică**

- Temperatura interioară în sezonul rece:  $\theta_i = 20.63 \text{ }^\circ\text{C}$
- Debitul de aer de ventilare (aer proaspăt) în sezonul rece:  $L_1 = 0.25 \text{ m}^3/\text{s}$
- Temperatura interioară de confort în sezonul cald:  $\theta_{i0} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$
- Debitul de aer de ventilare (aer proaspăt) în sezonul cald:  $L_2 = 0.25 \text{ m}^3/\text{s}$

Rezultate obținute:

- Consumul anual de energie pentru ventilare mecanică:  $Q_{VM}^{an} = 365.40 \text{ kWh/an}$
- Consumul anual specific de energie pentru ventilare mecanică:  $q_{VM}^{an} = 3.74 \text{ kWh/m}^2\text{an}$
- Indice de emisii  $CO_2$  pentru ventilare mecanică:  $e_{CO_2VM}^{an} = 1.12 \text{ kgCO}_2/\text{m}^2\text{an}$

**Rezultate finale:**

- **Consumul anual de energie**  
 $Q_{total}^{an} = 63602.32 \text{ kWh/an}$

- **Consumul specific anual de energie**  
 $q_{total}^{an} = 651.60 \text{ kWh/m}^2\text{an}$

- **Indice de emisii echivalent  $CO_2$**   
 $e_{CO_2}^{an} = 144.70 \text{ kgCO}_2/\text{m}^2\text{an}$



Acces clădire cu tâmplărie metal



Fațadă sud și est

Înfațare nouă





Interior existent




Interior existent












<b>PROIECTANT</b>	<b>BENEFICIAR</b>		
<b>EFX STUDIO</b>			
<b>LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CAMPULUNG</b>			
<small>Strada No. 30, 380010 Campulung, Jud. Argeș, Tel. 0238 331144, e-mail: info@efxstudio.ro</small>			
<b>Seri Proiect</b>	<b>Serie</b>	<b>Proiect nr.</b>	
arh. PAUL RAZVAN PACHICI	1/50	17/2017/17	
<b>Proiectat</b>	<b>Data</b>	<b>Proiect nr.</b>	
arh. Ioana Moanga	2017	17/2017/17	
<b>Desenat</b>	<b>Titu planea</b>	<b>P.N.M. / RELEVU</b>	
arh. Ioana Moanga		A/02	
Altean 2016			

Acet proiect si informatiile continute in el sunt produse de catre echipa de proiectare si nu trebuie sa fie considerate ca fiind sfaturi sau recomandari sau sa fie folosite in niciun fel pentru a lua decizii sau acțiuni sau pentru a evita răspunderea juridică sau financiară sau pentru a furniza informații de orice natură. Acest proiect este un document de referință și nu trebuie să fie considerat un document de proiectare sau de execuție. Beneficiarul este responsabil pentru toate deciziile și acțiunile sale în legătură cu acest proiect și nu trebuie să fie considerat responsabil pentru orice pierderi sau daune de orice natură.

SALENA CONSTRUCTIVE INTERIOR  
SALENA CONSTRUCTIVE EXTERIOR  
SALENA CONSTRUCTIVE PAZĂ  
SALENA CONSTRUCTIVE SĂMĂNĂNĂRI


Year	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960
Population	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
Area	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...






<b>PROIECTANT</b>	<b>ARTX TUDIO</b> <small>ARTHITECTURA</small>	<b>BENEFICIAR</b>	
	<small>Strada 11-0101-202-40-13, etajul 1-11, nr. 22,23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300</small>	<b>LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CAMPULUNG</b>	
<p><small>Acest proiect si informatiile cuprinse in el sunt produse de catre persoana carea l-a facut adresata. Nici o informatie sau imagine din acest proiect si documentatia asociata la proiect nu pot fi copiate sau reproduse, reproduse integral sau partial, decat pentru scopul pentru care au fost create si numai cu acordul scris al ARTX TUDIO srl si in conformitate cu Legile Dreptului de Autor si ale Legatilor in vigoare.</small></p>		<b>Scara:</b> 1:1/50 <b>DATA:</b> 10.01.2017 <b>Titlu planșă:</b> FACADA SUD/WEST - RELEVU A 04	<b>PROIECT DE</b> 17-027/2017 <b>FRAGA RELEVU</b>
<b>Sel Proiect</b>	art. PAUL RAZVAN PLUGHICI	<b>REALIZARE CONSTRUCTIE EXISTENȚA</b>	
<b>Proiectat</b>	art. Ioana Moanga	<b>STABILIREA CAIURILOR PENTRU A</b>	
<b>Desenat</b>	art. Ioana Moanga	<b>Trasarea de catre</b>	
<b>M= 297 / 500 (0,15m2)</b>		<b>Artista</b>	





SECTIUNEA-AA



SECTIUNEA-B-B

PROIECTANT



ARXTUDIO  
 Str. Măg. Săbăniței nr. 112B  
 Sector 6, București, România  
 Tel: +40 (0)21222.44.42 Fax: +40 (0)21211.1128  
 www.arxtudio.ro  
 Inregistrat la Registrul Comerțului nr. 25.485 în activitatea de proiectare arhitecturală


BENEFICIAR

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV  
 CAMPULUNG


Acest proiect și informațiile cuprinse în el sunt destinate exclusiv beneficiarului și sunt destinate exclusiv scopului pentru care au fost adresate. Nici o informație sau informație din acest proiect și documentație asociată nu poate fi copiată sau reprodusă, reproducerea integrală sau parțială, orice parte din scopul pentru care au fost create și răsare cu scopul de a reproduce sau de a reproduce în orice formă sau prin orice mijloc de comunicație electronică sau mecanică, inclusiv prin fotocopiere, scanare, înregistrare sau altfel, fără permisiunea scrisă în scris de către proiectant. Orice încălcare a acestor condiții de utilizare constituie o încălcare a drepturilor de autor și este strict interzisă.

Scara:	1/50	PROIECTANT	ARXTUDIO
Data:	14.03.2017	PROIECTANT	ARXTUDIO
Deziner:	arh. Ioana Moșanga	PROIECTANT	ARXTUDIO
Trabuș:	arh. Ioana Moșanga	PROIECTANT	ARXTUDIO
M= 287 / 500 (0.15m2)		SECTIUNEA - RELEVU	
		A.05	

DATE	NO. OF SHEETS	SHEET NO.	TOTAL SHEETS
1954	1	1	1
PROJECT	NO. OF SHEETS	SHEET NO.	TOTAL SHEETS
1954	1	1	1
BY	DATE	BY	DATE
W. J. ...	...	W. J. ...	...
APPROVED		DATE	
...		...	







2 floors of 100 m  
open area

40 110

C.A. min. caudalifera



*[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]*

